

本書通俗講解怎样才能看懂船舶結構圖样，对于投影的基本常識，圖样的习惯画法和代表符号，看圖方法和各種造船圖样的特点，都作了浅显的介紹。原書為蘇聯造船工人叢書之一，可供我国船舶修造厂技工业务学习之用。

統一書号 15014·6702-京

怎样看造船圖样

А.С.ПУГАЧЕВ

КАК ЧИТАТЬ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЧЕРТЕЖИ

СУДПРОМГИЗ

ЛЕНИНГРАД 1948

本書根据苏联造船工业出版社1948年列寧格勒俄文版本譯出

奎宁、乐吉譯

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

新華書店發行

公私合營慈成印刷工厂印刷


1957年2月北京第一版 1957年2月北京第一次印刷

开本：181×1092毫米 印张：31/2张 插页1页

全书：60,000字 印数：1—4,600册

定价（元）：0.38元

（北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号）



怎样看造船图样

A.C.曾加契夫著

王芳译

人民交通出版社


144309

17732

怎样看造船图样

A.C.曾加契夫著

奎宁 乐吉译



人民交通出版社

登記冊是設計局對準備圖樣的控制文件，是工廠用來檢查圖樣的收發。在登記冊中也記載各圖樣中所產生的變更和圖樣的相互替換的情況。

測驗題

1. 試列舉造船圖樣的種類並說明其用途。
2. 根據何種圖樣，我們可以得到船體外形（綫型）的明顯和清楚的概念？
3. 綫型圖有何功用？
4. 什麼叫做船放樣？
5. 为什么綫型圖要在放樣台上進行放樣？
6. 綫型圖包括幾個投影？它的名稱是什麼？
7. 何謂“中綫平面”、“載重水綫平面”、“軸剖平面”？它們相互通應如何配置？
8. 什麼叫做縱剖綫、水綫和橫剖綫？
9. 在綫型圖上如何繪制橫剖綫、水綫和縱剖綫？
10. 什麼是綫型圖的格子綫？
11. 为什么在體型圖上只繪制橫剖綫的一半，而在半寬圖上只繪制水綫的一半？
12. 在體型圖上，中綫平面的哪一方繪制艤部橫剖綫？那一方繪制艉部橫剖綫？
13. 什麼是甲板舷邊綫，在綫型圖投影上怎樣表示？
14. 理論橫剖綫與實際橫剖綫有什麼區別？
15. 說出總布置圖的主要圖樣及其功用？
16. 說出船體主要結構圖及其用途？
17. 何謂外殼版展開圖？試說明其用途？
18. 船體部分、機械部分和電氣部分各包括那些圖樣？
19. 为什么要編制圖樣登記冊？

內底 內底鋪板如同外殼板一樣，也是由縱向列板組成，相互用鉚接或焊接接合起來。在內底表面為曲線的情況下，內底繪成“展開”形式，即展直的形狀。

工 藝 設 計 圖 样

新的快速造船法可以減少各個工序的勞動量和縮短整個船舶建造期限，因此必須使用能保證所繪結構的明顯性的圖樣。

作為快速建造法基礎的工藝設計附有船體裝配總圖和詳圖。這些圖樣可以確定建造周期，明顯地表明出工作量；這些圖樣是用軸測投影法來繪制的，即繪成工程圖畫的形式。它們與直角投影圖不同，不確定結構如何建造，以及結構的尺寸和其他資料，而只表达結構中各個零件的立體形狀和相互關係。

圖69所示為底段總觀圖，而圖70所示為分成塊段的船舶。這兩張圖都是用軸測投影法繪制而成的。

§ 24 圖 样 登 記 冊

設計局為每次船舶設計所發送的全部圖樣皆記錄在圖樣登記冊上。它們是所有文件（為設計的建造和裝配所需的圖樣，報告表、計算、工作規程、技術條件和材料定貨清單）的記錄。登記冊有船體部分的、機械部分的和電氣部分的各種登記冊。

記入船體部分的登記冊的圖樣是：外殼板圖，船艙柱圖，縱橫構架圖，隔壁圖，鋪板（第二層底的、甲板和平台的、基座和加強結構的、尾軸包架的、擡架及船舶舾裝等的）圖。

記入機械部分登記冊有：主機和輔機圖，尾軸軸綫，船舶系統等圖樣。

記入電氣裝置部分登記冊的圖樣包括：電路圖，配電站圖，電氣設備圖，信號略圖，無線電設備等圖。




圖69 船底板與肋





圖70 分離成塊段的船體

圖 08 外壳钢板展开图



字母；每一列板的鋼板也有自己的編號。在圖上和材料表中就用這些號碼來代表各鋼板。

右舷外殼鋼板上的開口用實線表示，而左舷上的用虛線表示。

架各部分的尺寸，例如水平龍骨鋼板的尺寸。有关主要結構的
鉚接和焊接資料列在特別的表格中。

解剖面图用構架縱向配置图來补充說明。這張圖样表明沿
船体全長的主要骨架分布情况。通常截面图是沿中綫平面作出，
但若需要更清楚地表示出通道、舷口、短縱梁、支柱和各种加
强結構的裝置，也可偏离中綫平面，通过上述結構作出截面图。
有时縱向結構图用貨艙構架草图或甲板構架草图來补充說明。

船體柱图在結構图样中有重大的意义。在船體柱图样上只
注明与船体一般結構設备有联系的主要尺寸。这些尺寸可由下
述各主要的线条取得。这些线条是：中綫平面綫，橫剖綫，龍
骨上緣的艏垂綫及艉垂綫，艉軸軸綫等。图上还注有材料（截
面上的）的厚度。其余的尺寸则直接从放样台上或从已制就的
模型上取得。鉚接或焊接接合和个别零件（横銷，环等）用大
比例尺繪制在主要图样的側边。同时要标明鉚接表和必要的注
解。象这一类图样还包括有外壳板和內底展开图。

外壳板展开图上繪有全部零件，但不注明其实际尺寸。

这种图的用途就是表明船体横向和縱向外壳板鋼板分布的
情况（图68）。

船舶外表而具有复杂的曲度（縱向和横向的拱）。无法将
它毫无裂缝和摺疊地与平面相吻合。因此在繪制外壳板图时，
預先沿宽度方向将它展开（展直），即是按照橫剖綫量取距離，
而沿船長度方向使所有肋骨尺寸（肋骨間距）保持正常。
龍骨綫和艏艉兩端的綫型繪成与中綫平面截面相符合的实际形
狀。自这些綫条上量截橫剖綫型的展直長度。

外壳板展开图能充分明顯地表示出外壳板的搭接和对接以
及船体結構的特点。

自平龍骨起，每一块外壳列板有其一定的代号——数字或




圖67 破冰船體剖面

的舷边構架；具有橫梁和切断橫梁的甲板構架；外壳板、第二层底鋪板及甲板鋪板的配置；仓道、貨倉口和支柱巖裝等。

配置上述結構時，通常商船是在图纸的左半邊繪制貨艙口截面，而在右面繪制机器鍋爐艙通道及中部上層建築。

軍艦則繪制鍋爐艙處的截面。在這裡集中有最強的裝甲及布置帶有砲塔的大砲，置放砲彈的彈藥庫。

結構部件及其各種結構繪在構架相應部分的旁邊。例如第二層底結構繪在水密肋骨旁及貨艙或鍋爐艙截面下方。加強肋骨（深肋骨）繪在普通肋骨結構的側面。有時結構型式圖疊于主要图形上面。

縱截面圖上不可表示的構架構件的尺寸（如，各處的肋骨間距，船艤柱尺寸）可在圖樣上編表來表示。在表中也标明構

沿船長方向的主要量度是肋骨与肋骨之間的距离（肋骨間距）。知道了肋骨間距的尺寸就可以確定艙、艙口、艙道以及船上各艙室的長度。为了使图样上不致填滿數字，可每隔二档、五档或十档肋骨編寫号码。

甲板平面图上的肋骨号码沿中綫平面綫标注，而在縱向視图上——沿基綫标注。

为了分開船的水上面部分和水下部分，右縱向視图上將載重水綫以較粗的綫条繪制。在船兩端（艏艉柱处）將該綫补充塗黑。在所有情况下，甲板上的艙道，艙口等开口皆用細的点划綫作出相交的对角綫。

右甲板图上只表示位于它和上一层甲板之間的东西。因此，在下一层甲板或艙內的东西，虽由艙道或艙口中可以看見，但通常不表示出来。

总布置图还包括：主机和輔机布置图，船舶系統图和艤裝图。在这些图上不标注各机器、系統和艤裝的尺寸。它们可以从零件图上取得。安装尺寸只标注沿船寬度方向的主要几个量度，因为縱方的尺寸根据肋骨标注起来很容易。

§ 23 金属船体結構圖

最重要的船体結構圖是舯剖面圖（图67）。它是設計結構圖和施工图的基础；在舯剖面圖上表明有船舶艤裝系統和注有主要結構尺寸的材料表。

舯剖面圖是图表性的图样，在图上繪有沿船長度方向分布的全部最重要的船体結構。在任何地方，該圖不应当作为船舶橫截图（例如，按照舯剖面圖）。

在舯剖面圖上表示有帶有各种型式肋板（水密的、具有开口和隔板的）的船底構架；具有普通的和加強肋骨（深肋骨）




圖 166 那客輪船佈置圖

甲板平面相交的綫)和舷邊綫(船外表面和甲板相交)。

在所有这三个投影上, 甲板舷邊綫皆顯示為曲綫, 这是由于船舶艉兩端的橫向梁拱和甲板坡度(舷弧)的緣故。

在綫型图上, 各截面的表示如下:

1.理論橫剖綫, 用阿拉伯数字, 自○始, 从艏垂綫起進行編號。

2.水綫, 用阿拉伯数字, 自○始, 从基綫起進行編號。

3.縱剖綫, 用羅馬数字自中綫平面向兩舷進行編號。

4.甲板用字母表示, 但常常寫出甲板的名稱(上甲板, 下甲板等)。

綫型图上列有理論要素的表。其中有: 1)最大長度; 2)載重水綫長度; 3)最大寬度; 4)舷高; 5)滿載時船的吃水; 6)滿載時船的排水量(立方公尺)。

§ 22 总布置圖

总布置图可以表明船舶内部舾装的情况。总布置图(图56)是用来說明为船上进行施工的依据的施工图。

总布置图包括:

1.縱向視圖, 即右舷外視圖, 具有左舷內視圖的沿中綫平面的縱向斷面以及這些視圖的組合。例如, 从龍骨至連續甲板之一的縱向斷面, 以及上面的外視圖等。

2.甲板、平台、上層建築和船艙平面圖。

3.橫向視圖(艏外視圖和艉外視圖)以及沿船長各部的橫截面圖。

总布置图可隨船舶尺寸和圖样用途繪制在一張图纸上或分別繪制在一套图纸上。

船舶尺寸可从船体材料表或施工圖上取得。

客截面。

因此，綫型圖的諸投影平面是：載重水綫平面(半寬圖)，中綫平面(側面圖)，舯剖平面(体型圖)。


在三個投影平面的每一個平面上，相應曲綫的投影顯示為真實形狀—實際尺寸，而這些曲綫的其他兩個投影呈直綫形狀。例如，水綫在側面圖和体型圖上，縱剖綫在半寬圖和体型圖上，橫剖綫在側面圖和半寬圖上都顯示為直綫。

所有這些直綫組成所謂綫型圖的格子綫。体型圖上的格子綫是由水綫與縱剖綫相交而得；側面圖上是由水綫與橫剖綫相交而得；半寬圖上是由橫剖綫與縱剖綫相交而得。

為了使船體綫型更加正確，其表面還需用垂直于舯剖平面和傾斜于中綫平面的諸平面與之相交。所得之截面稱為斜切綫。

在舯剖平面上斜切綫的投影為斜直綫，而在其他(兩)平面上顯示為曲綫，但是這些曲綫不能表示出真實形狀和斜切綫的尺寸大小。要能得到斜切綫的正確綫型，必須偏轉斜切綫平面，使與半寬圖平面平行(即與載重水綫平面平行)。

除了縱剖綫、水綫、橫剖綫和斜切綫外，尚須繪制甲板綫(中綫平面即)和



的三个方向的若干平面，则在这些平面与船体外表面相交处得出一系列的曲线；并绘制其视图。

通常将通过龙骨和艏艉柱中线的中线平面（ДП）作为投影的垂直平面。这个平面是船舶的纵向垂直断面，它把船分成两个相等的对称部分（右舷和左舷）。中线平面与艏端相交可表明艏柱轮廓，而与艉端相交则可表明艉柱轮廓和艉型。船体外表面与平行于中线平面的诸平面相交而得的曲线称为纵剖线。它们投影在中线平面上是真实的形状。在中线平面上船舶艉型和纵剖线的图形称为侧断面图或侧视图。

通常将船舶水平断面的载重水线平面（ГВЛ平面）作为水平投影平面。这一平面位于船舶正常吃水时的水平线上，它把船舶分为两部分—水下部分和水上部分。船舶外表面与平行于载重水线平面的诸平面相交而得的曲线称为水线。水线在载重水线平面上是真实的形状。载重水线平面上的船舶艉型和水线称为半宽图。由于船舶艉型是对称的，只须绘制水线的一半，因此称为半宽图。

舯剖平面是表示船舶横向垂直断面的第三个投影平面。这一平面将船分成两部分—艏部和艉部。舯剖面是最饱满的横截面。通常这一截面是通过沿船长度的中部（艏艉垂线之间）。在某些情况下，舯部偏近艏部或艉部。

船舶外表面与平行于舯剖平面的诸平面相交而得横剖线。横剖线投射于舯剖平面上的形状是真实的。绘制在舯剖平面上的船舶横剖线型叫做体型图。

由于船体对于中线平面是对称的，在体型图上只需显示横剖线的一半。在中线平面的右面通常绘制艏部横剖线；在中线平面的左面绘制艉部横剖线（图63，64）。

图65所示为船体的水线平面、纵剖线平面和横剖线平面的

5. 工作規程和技朮條件包括有制件的說明，对制件使用的
技朮要求以及制造主要零件的条件和进行試驗的方法。

所有的图样按照属性可分成船体图、机械图、装备图、电气
设备图和管系图。此外，图样尚可分成：1) 独立图，即只用于
一定的設計的图样；2) 通用图，用于若干設計的图样（舷窗，
附件等）；3) 国家标准（ГОСТ）和规范—对所有船舶或某些
船舶上必須采用或推荐采用的零件的标准和规范。

§ 21 線型圖

船体外形为弯曲的表面。線型图可以使人对于船体綫型，
主要尺寸和排水量有明確和清楚的概念。

根据綫型图可以进行一切精確的計算和確定船舶航海性
能。在綫型图中預計到：船舶的浮性—即載重至一定水綫的航
行能力；稳性，或恢复原始位置的能力，如受外力使船舶脱离
原始位置时；不沉性，即在几个箱进水时仍能浮在水面的能
力；最后是快速性，即船舶以消耗最小馬力的航行速度。

繪制总布置图，結構图和施工图都須遵循綫型图。造船
时，綫型图是完成船体正確形狀的依据。

綫型图在放样台上按实际尺寸繪制。这种过程簡称为船舶
放样。

为了船舶結構各个零件的加工、裝配和檢驗，可按照放样
台上的綫型图来制造样板、模壓、骨架、量角規和曲綫板，并
將它們交给相应的車間工段。放样工作是建造船舶一个最重
要的阶段，因为这个工作非但能够保証零件的圖樣和加工，而且
还保証在造船台上安装船体的精确性。

綫型图乃是船舶的外形图，繪成与三个主要相互垂直平面
相适应的三个投影图。倘若将船想象地切开成平行于投影平面

第四章 各种造船图样

在船舶的设计和建造过程中，或多或少地存在有一些独特的阶段。根据这些阶段可将图样分成下列几类：

1. 初步设计图（草图）通常用较小的比例尺来绘制，并且也详细和精当地研究结构的各个部件。

2. 最终设计图（技术图样）是用较大的比例尺来绘制，它们表明所有舱房，机械装置，特别设备的分布，船体结构的详细特性、类型以及船舶系统和舾装的配置。

3. 施工图是供车间进行生产工作用的全部结构和零件的图样。

4. 竣工图它用来记载在船舶建造中所产生的一切变更和补充。

这些图样是在施工时或完工后在现场根据量测来绘制。

上述几类图样本身又可分为：线型图、总布置图和结构图，此外尚有工作规程和技术条件：

1. 线型图显示船体外表面及具有复杂几何图形的各个部分（甲板、龙骨、第二层底、尾部框架等）的线型。包括有浮性、稳定性、吨位、不沉性、快速性等曲线计算。

2. 总布置图表明船体的全部机械装置和重要设备的分布。

3. 结构图确定整个船体、船体各部以及大型锻件和铸件（船柱、艉柱）的类型和结构尺寸。

主要的船体结构图有：1) 舱剖面图；2) 框架纵向分配图；3) 船柱和艉柱；4) 外壳板、甲板和第二层底铺板展开图。

4. 施工图是造船厂全部图样中为数最多的图样。车间内根据施工图来制造和装配零件，在船上进行安装工作。

蒸汽鍋爐基座圖材料表 (圖62附表)

3	蒸汽鍋爐	255-KT1-1416	1
2	45 1/2肋骨上的橫隔壁	255-K150-3	1
1	45—18肋骨外牆段	255-K10-4	1
順序	圖樣名稱	圖樣號	圖紙分項
輔 助 圖 样			

8	平鐵800×121×8	鋼3	OCT 2904 HK111	2	2.28	4.56	
5	隔鐵900×492×8	鋼3		2	22.25	44.50	
4	隔鐵370×485×8	鋼3		1	21.14	21.14	
3	隔鐵370×485×8	鋼3		1	21.14	21.14	
2	橫隔鐵350×650×8	鋼3		1	27.82	27.82	
1	環Φ540/470×8	鋼3		1	12.80	12.80	
零件 號碼	圖樣上零件的 名稱及尺寸	牌 號	標準 號碼	單 件	一 組	尺寸和牌號	數 量
		材 料	一組的 數量	理論重量 (公斤)		定 購	

第二機器館中蒸汽鍋爐基座

255 HK91-8

設計 機關 名稱	繪制者	設計師	(發 名)	(日 期)	總頁數:	頁數:
	審核者	組長			一組重量131公斤	
	發行者	科長			比例尺1:10	
	批准者	總設計師			幅面0.23平方公尺	




图62 蒸汽锅炉的基座

附注

1. 环(零件)的上平面应为水平的
2. 焊接规定代号按照标准C1-653-44，用E-42型焊条按照标准C1-653-44根据技术条件TY-131-41施焊
3. 零件尺寸根据放样确定




图 61 蒸汽锅炉的基座

零件 2 —— $400 \times 240 \times 10$ (見俯視圖和 AA 断面)。

零件 3 —— $750 \times 310 \times 6$ (見 BB, AA 断面圖和俯視圖)。

零件 4 —— $750 \times 310 \times 6$ (見 AA 断面和俯視圖)。

零件 5 —— $326 \times \frac{310}{150} \times 6$ (見 AA 断面)。

零件 6 —— $310 \times 270 \times 6$ (見 AA 断面)。

零件 7 —— $240 \times 150 \times 6$ (見 AA 断面)。

零件 8 —— $270 \times 150 \times 6$ (見 AA 和 BB 断面)。

零件 9 —— $50 \times 6 \times 330$ (見 AA 断面和俯視圖)。

零件 10 —— $50 \times 6 \times 175$ (見 俯視圖)。

接合性質——焊接結構。

在船舶上，某座的下緣是以焊縫尺寸为 4 公厘，双面連續焊，焊在豎龍骨的凸緣上。

为了工作的精確性，在材料下面边缘必須留出裕度。它在现场修整时用燒焊来截断或切短。

船厂中进行預先裝配：隔板（零件 6），平板（零件 8）和垂直板（零件 3 和 4）焊在水平板（零件 1）上。

焊縫——連續双面，焊縫尺寸为 4 公厘。

其次肘板（零件 5 和 7）水平板（零件 2）和平板（零件 9 和 10）也以这样的焊縫焊在垂直板（零件 3 和 4）上。

在艦船上安装基座时，应保持 AA 断面上所指示的尺寸和水平板的斜度，就是把它們裝得和軸線平行。

試以同样的順序独立閱讀图 61、62 上的图样。

止推軸承及彈性離合器的基座圖樣材料表 (圖60附表)

10	平鐵 50×6 1=175	鋼3		4	0.4	1.6		
9	平鐵 50×6 1=330	鋼3		1	0.8	0.8		
8	平鐵 $270 \times 150 \times 8$	鋼3		2	1.9	3.8		
7	肘鐵 $240 \times 150 \times 6$	鋼3		2	1.7	3.4		
6	壓鐵 $310 \times 270 \times 8$	鋼3		1	4.3	4.3		
5	肘鐵 $320 \times \frac{210}{150} \times 6$	鋼3	OCT-2914 HKTH	1	3.3	3.3		
4	垂直鐵 $750 \times 310 \times 8$	鋼3		1	10.6	10.6		
3	垂直鐵 $750 \times 310 \times 8$	鋼3		1	11.0	11.0		
2	水平鐵 $400 \times 240 \times 10$	鋼3		1	6.3	6.3		
1	水平鐵 $400 \times 350 \times 10$	鋼3		1	9.2	9.2		

圖 號 或 標 準 號 碼	零 件 號 碼	圖上零件名稱和尺寸	牌 號	標準 號 碼	一 裝 配 組 的 零 件 數 量	單 件	尺 寸 及 規 定 號	數 量
			材 料	理 論 重 量 (公 斤)			定 購	

44—45^{1/2}肋性處理性離合器和離系中綫止推

軸承的基座

圖
號

設 計 機 關 名 稱	繪 制 者	設 計 師	(簽 名 期)	總 頁 數 1	頁 數 1
	審 核 者	工作組組長			
	發 行 者	科 長		一組的重量	
	批 准 者	總 設 計 師		比例尺	




圖61 離心減震器及止推地承的基座

1. 基座垂直鋼板的尺寸可按預制板尺寸作圖
2. 基座水平鋼板應與軸機個行接觸
3. 焊接的規定代號按照標準C1-659-44，用E-42型焊條按照標準C1-659-44根據技術條件TJ-131-41施焊

材料：鋼 3，按照 $\frac{\text{OCT}}{\text{HKIII}}$ - 2904。

全部結構重量：55.3公斤。

迅速地熟悉图样。

在图样上有三个投影：主視图（沿 AA 的垂直縱向断面）
俯視图和側視图（沿 BB 的垂直横向断面）。

图样上沒有截面补充投影和局部投影。

在附注中表明有：基座垂直鋼板的尺寸，該尺寸必須从放
样台上取得；水平鋼板的安裝条件；焊接規定代号；焊条牌
号。

在俯視图上有标题：在 № 1 零件中有四个孔（直徑 = 20），
这些孔应在安裝軸承时进行鑽孔。在 AA 縱向断面上表示 № 1
零件的斜度。

圖样的詳細分析

結構的主要尺寸（图59）。

沿長度方向—基座裝置在44~45肋骨处，因此必須知道肋
骨間距（肋骨之間的距离）。

沿寬度方向—沿BB的垂直横向断面上的尺寸約750公厘。

自豎龍骨上緣的高度：在44肋骨处为150公厘，在 $44\frac{1}{2}$ 肋
骨处約为 310 公厘。从船的基綫所作的尺寸是为檢驗用；在44
肋骨处为524公厘。在 $44\frac{1}{2}$ 肋骨处为662公厘。

在艉部，即 $45\frac{1}{2}$ 肋骨处，其高度自 310 公厘減少至 150 公
厘。

基座是由十个零件組成的。它們是用牌号“鋼 3”的鋼板
和扁鋼材料制成的。

零件 1 的尺寸为 $400 \times 350 \times 10$ ，注在俯視图上。

構。其零件圖亦即画图或繪制成必要数量投影的零件草图，能使閱讀图样更为容易。

为了能养成迅速看图的习惯，应尽量独立地进行练习。它们能养成人们的空间观念，即是能清楚地想象出按直角投影法繪制成的物体的能力。

§ 20 閱讀圖樣的練習

我們現在來研究圖60所表示的圖樣，該圖在圖59上是繪成普通圖畫。

图样名称：44~45¹/₂肋骨处弹性离合器和轴系中止推轴承的基座。




圖59 弹性离合器及止推轴承的基座

2) 投影图中哪一个是主视图，即正视图；还有无其他视图，如：俯视图，侧视图。3) 图上有无补充投影和局部投影；独立部件；4) 是否采用了断面和截面。

3. 熟悉所有有关各个零件的加工和装配的标题和附注，熟悉各个零件的代号、材料表和名称。此外，尚应理解该结构的装配顺序和它应与那个相邻的结构相配合。

4. 在具有投影的基础上来想象该结构的形状和总的视图。

5. 读出结构的主要尺寸。

6. 根据投影、断面、截面和独立部件来弄清楚（确定）结构是用什么样的锻压型钢组成的。

7. 熟悉结构各构件的尺寸，并根据材料表来校对尺寸。

8. 确定各构件的接合性质——铆钉接合或焊接。

9. 若是铆接接合，弄清楚是什么接缝——对接或搭接；铆钉的直径；铆钉是怎样分布的以及它们的间距。

10. 对于焊缝，应知道是采用什么焊接——对接，搭接，丁字接或角接；是什么型式的焊缝—双面的或单面的，連續的或間断的？并读出焊缝长度。

11. 熟悉有关生产特性的一切说明和指示。

若图样复杂可用两脚规或尺（有刻度的）来工作。

在阅读图样的过程中应当知道尺寸可能注在图样上各个不同的地方：在主视图上，在侧视图或俯视图上，在补充投影图和局部投影图上。

应当知道每一视图有物体的两个尺寸：正视图有物体的高度和宽度，俯视图有物体的宽度和厚度，以及侧视图有物体的高度和厚度。假如这样简单的看图可以产生关于零件或结构的清楚概念，那末摆在您面前的任务也就解决了。在复杂的情况下可以利用模型或画图。它可以帮助了解绘制在图样上的结

在“图号或标准号”欄內标明該图样的图纸号码，标准的規范或通用的图纸号码，标准零件的标准号码，产品目录名称及其中說明图的号码。

在“零件号码”欄內注明零件的序号。

零件名称写在說明欄的适当欄內，它們通常用縮寫。

在“規定牌号”欄內金属材料只注明其牌号，而其他材料若有的話，則注明材料的简称和牌号。

在“数量”欄內注明物件（裝配組）的零件数量。

訂購时尺寸中（鋼板和型鋼鋼材的）留有裁剪和加工的裕度。

3.輔助圖的表格 其中包括图及与主要图样一同須要应用的設計材料。輔助图的表格置于图纸的第一頁上，位于标题欄或材料表的上方，或置于它們的左边。

若制件的輔助图的号码索引系注在制件图上之图形旁的引示線上，則該图仍須注于輔助图的表格內。

4.标题与附注 标题与附注也是图样的组成部分。它們表明不能以图形表达的东西。在标题与附注中写着在实际用图时必要的說明或指示。

§ 19 閱讀圖样的几个基本規則

要能看图，就須运用在前面各节中所叙述的規則、条件和指示。

閱讀船舶图样应依照下列順序进行：

1.根据标题欄內的标题確定：1)图样名称；2)图样号码；3)比例尺；4)材料；5)全部結構的重量；6)繪制图样的設計机关。

2.迅速地熟悉和了解图样：1)图样上繪制有多少投影图；

标 题 样

a) 各种图样所通用的总标题栏形式 表 12

圖 样 名 称			圖 样 号 碼		
設 計 機 關 名 稱	繪圖者	設計師	(簽 名)	總頁數	頁 數
	審核者	工段主任		材料牌號	
	發行者	科長		重量(公斤)	
	批准者	總設計師		比例尺	

b) “分欄零件”型式图样的分欄标题栏

零件 號碼	零件名稱	材料牌號	數量	單件重量	總重
				理論重量(公斤)	
設計機關名稱	圖樣	頁	數		比例尺

c) “分欄零件”型式图样的分欄标题栏

零件 號碼	零件名稱	材料牌號	比例尺		
			數量	理論重量(公斤)	
				單件重量	總重
設計機關名稱	圖樣號碼	頁數			




圖58 連續肋板

第三章 閱讀造船圖樣

§ 18 圖樣上的材料表與标题

1. 標題欄 每一張圖上都有總標題欄，在總標題欄內標明圖樣名稱和號碼，以及使用圖樣所必需的其他說明(表12,a)。標題欄安置在圖面的右角，貼近內框。

标题栏未填写的空白栏以二条细的对角线划掉。“分栏零件图”型的图除了总标题栏外，还须有零件的分栏图标标题栏（表12, 6, B）。

2. 材料表 材料表用于装配图上。在材料表中列有该装配部件(本厂制造的和其他方面供给的)的全部零件和组件。

材料表是选择装配零件的依据和编制预定材料及市售制件一览表的原始文件。它布置在该图样的第一张图纸上，并直接配置在标题栏上。阅读材料表应自下而上。





图57 肋骨与肺隔筋的连接






圖55 離向骨架与橫隔壁的連接




圖56 貨倉倉口縱向圍板的連接




图54 纵桁与横梁及横隔壁的连接




圖53 邊龍骨與肋骨及橫隔壁的連接





圖52 隔壁支材與第二層底及甲板的連接






圖50 肋骨与横梁的联结形式




圖51 肋骨借厚板的连接

13. 独立作出下列习题：

参照图49~58几个类型的造船部件图画，根据这些图画来分析这些部件的结合。按标明的尺寸将这些图样来绘三个投影（三个视图）比例尺为1:10。

详细说明图样，即绘制列入部件接合的各个零件草图（图49~58）。并在草图上标注所有必需的尺寸。

确定各个构件的接合特性—铆接或焊接。对铆接合确定铆钉的直径和间距。对焊接合说明它们是何种接合：对接、熔接、角接还是T字形接？焊缝是何种类：双面的、单面的，连续的或间断的？并读出焊缝的长度。




图49 角钢上的铆合




圖48 繪制獨立部件的示例

§9-17 的問題和練習

1. 为什么要用断面和截面？
2. 断面和截面有什么区别？試舉例說明。
3. 你知道那几种断面？
4. 什么叫做破裂画法，它用在什么情况下？
5. 简单断面、复杂断面和阶式断面之間有什么区别？
6. 你知道那些断面和截面材料的規定代号？
7. 在什么情况下断面只需繪制半投影？
8. 你知道那些断面的习惯画法？
9. 假想截面和独立截面有什么不同？
10. 在什么情况下物体可繪制半投影，如何才能决定繪制半投影？
11. 什么叫做局部投影，什么时候采用局部投影？
12. 为什么在图样上要繪独立部件？

§ 16 马部投影

虽然有了足够数量的投影图，有时零件还有某些不能明显表示的地方。那时对零件应再绘制局部视图，使零件不清楚的地方可以顯示出来。示例可見图47。图上所繪的是具有两个凸緣和接管头的三个投影。接管头的形状和它上面的孔的位置用局部投影繪出。有时在局部投影图上既不标注箭头，也不在它旁边标注字母A，而用图形括弧来连接該投影（图47）。




图47 具有两个凸緣和接管头的弯管接头

§ 17 独立部件

在主要投影图上，繪制某一在形状和尺寸上需作补充說明的結構零件常感到困难。在这种情况下，常將零件的各个独立部件繪制在图样的空白地方。这通常是当需要說明焊接合、鉚接合、特別压合座、扩孔等时才繪制的。独立部件用較大比例繪制，并标注主要图样上未加表明的所有必需的尺寸。

独立部件在船体結構图上用小圆圈中的数字表示。独立部件的比例尺标注在小圆圈上引出的引示线上（小圆圈的外直徑为15~50公厘，其线条粗度为1~1.5公厘）。

独立部件画法可見图48所示。

§ 15 半投影画法

对称形状的零件，有时仅表示零件的一半，这时应该用细轴线（点划线）标明零件中部的位置。




圖45 箱或三个投影的对称支材

图45所示为对称支材图，支材上有二个不同直径的孔：下面的孔为大直径，上面的孔为小直径。在支材的基座上有二个螺栓孔。这个支材画成三个投影图：主视图和仅有右面一半投影的平面图。另一半投影（在点划线之外者）可以想象得出，侧视图应全部繪制，这种习惯画法可简化绘图员工作，并可节约图纸。

在繪制凸緣时，常常要运用半投影画法（图46）。




圖46 凸緣




圖43 載重250公斤的救生艇吊鉤




圖44 鹽尖倉橫向構架

橫截面的變化形狀。

根据图样上的位置，截面可分：独立截面（图4-2）和假想截面（图4-3）两种。




圖42 軸承擇架

独立截面通常位于截面的延长线上(图42和图44)。如果独立截面需和截面的地方离得略远或置于图纸的空白地方时，则截面线须用俄文字母标注，并在截面上部写明“AA截面”字样(图42)。

假想截面位于投影本身上，即与相应的零件视图相邻排列（图4.3）。

假想截面和独立截面用细实线绘制，并按表11的规定描黑。在小比例尺时，它们应全部用墨描黑。




圖40 其截平面上有圓形物體的斷面示例

圖41 具有細肋的角鋼

在图上这种零件的薄壁虽已剖成断面，但仍不作断面繪制（图41,b），虽角鋼本身用断面来表示。在与它并排的图41,r中的零件，將沿着切开的薄壁描黑是不正确的。在断面上薄壁（肋）通常不用断面来表示。

对船舶的横向断面和截面，在标题中得标注肋骨号码。截面平面通过的肋骨编号上还须附上方向：「向艏部」或「向艉部」。例如，「№72—73肋骨断面，向艏看」，「№72肋骨的隔壁视图，向艉看」。

全部甲板和縱向断面与各別部分一样，除右舷內視图外，艏部須繪制在图样的右方。

§ 14 截 面 圖

为了能更清晰和完整地繪制零件的横向形状可使用截面图。

截面是仅表示位于截平面上的东西的投影。当整个投影不能繪于一个明顯的剖面的地方时，通常用截面来表示零件的形状。例如，图42中有轴承支撑架的三个投影图，其中繪制用以說明其横向形状的各截面。如果没有这些截面就不可能說明支撑架

破裂画法的线条与折断线绘制相同。破裂线是一个封闭輪廓。在某些場合下，破裂线的边界是制件的輪廓线。




圖39 零件的局部斷面圖(透視圖)

§ 13 断面的習慣画法

輪制零件断面在看图时有必需注意的规定事項，例如，型鋼制成的制件（角鋼，槽鐵，工字鋼等）以及螺栓，鉚釘，鑄軸，即圓形截面零件等，不应作出沿長度方向上的断面。

如果这些零件与某种裝配件（組合件）的断面平面相重合，则零件的外形在图上用断面的全形来表示，即零件不須截断（图40,a,b,c,d）。

图41所示为中部有細肋的角鋼零件，若順着零件切开，则得二个半面，如图41,b所示。

图36和图37所示为将一个零件切成 $\frac{1}{4}$ ，这种切法是用二个平面——纵向垂直平面和横向垂直平面沿轴线切成。这样切成的零件投影叫做 $\frac{1}{4}$ 切面的主视图。

图38所示为止水旋塞的三个投影。其中的每一个投影都是有 $\frac{1}{4}$ 的切面，都可说明旋塞体的内形和外形。在所有三个投影上，切开部分与不切开的轴线皆用点划线（销线）来分开。

在造船结构图上，若制件的图形不对称，则可在中线平面①的任何一边，在同一个投影上用不同的视图和断面来表明。

例如，左面是与图纸重合的平面上的断面，而右面是垂直于图纸的平面上的断面。在这种情况下须作出说明标题：“沿箭头A的视图”，“AA断面”等。




图38 止水旋塞体

§ 12 破裂画法

当图样上没有必要绘制完整断面时，则采用破裂画法或局部断面。在必须说明零件部分的内部形状，而零件又不能或不宜绘制完整断面的情况下，也需使用破裂画法。

图39所示为局部断面的示例：a)塞的局部视图；b)接头螺帽的破裂画法；c)艉轴端的破裂画法。

① 将船舶分成两个对称部分（右舷和左舷）的纵向垂直平面叫做船舶中线平面。

§ 11 在半投影上的断面

如果物体的左边和右边、前面和后面或上部和下部完全都是同样的形状，则所绘的物体可用对称图形来设计。在这种情况下，外形的一半通常与相应的半剖面连接（图36, 37），并绘制在一个投影图上。在这种连接中它们相互间安排的位置是没有区别的；但在图样上最好把左面（或上部）半投影来说明外形，而右面（或下部）的半投影作为断面。轴线作为外形和断面之间的分界线。如果这样还不清晰，则可如图39, 6所示的那样来进行，即图形可由视图和断面两部分组成，并用折断线将其分开。




圖36 在半垂直投影上的断面





圖37 钩形钩

材料断面和截面的規定代号

表 11



金屬

木材
横向断面
縱向断面磚
普通磚
耐火磚混凝土
混擬土(澆注)
繩筋混凝土土壤
在輪廓影樣處
填土及絕緣材料

液体



玻璃

塑料, 皮革, 瓷製品, 油漆(鋼紙, 鋁紙, 紙板, 紙
張, 款木, 油粘紙等), 填料(石棉, 草蓆, 藤, 亞麻
等), 漆油(巴比特合金, 橡膠, 漆, 漆青)

附注:

1. 上面的一些規定代号只大略表示为某一种材料; 有关材料的一些必要資料应列在材料表和明細表中;
2. 未列入該表格中的材料可以按照帶有說明标题(直接标注在陰影面旁)的“金屬”型式用陰影様在断面和截面上表示;
3. 金属垫料和浇灌可以在断面和截面上表示, 除格子樣中的陰影樣外, 亦可按“金屬”型式用陰影樣表示。

若物体断面需整个繪制，則該断面叫做**完整断面**。

断面名称在图样上并不写出。在繪制该物体时，所繪就的断面各不相关，即繪制任何一个断面不影响繪制其他的断面。

在任何場合下，如果断面不致损坏图样的明顯性，可放置在按排投影的地方：垂直断面可放在主視图或側視图的地方，水平断面可放在俯视图或仰视图上。

如果在图样上已有一定数量的相互有关的投影，断面图则可放在图样上的空余地方或繪在另一張图纸上。这时，断面图須附有說明标题。某一个投影上物体的断面图不得损坏其他投影上的物体完整性。

在物体輪廓外部的断面綫各端上应标注字母（主要是俄文字母）。这些字母是标明断面綫，即标明断面平面与图样平面的相交綫，这条綫就叫做截平面在投射平面上的跡。

如果截平面的跡与对称軸綫重合，則不需标注字母代号。

指示箭头应垂直于断面綫的兩端来繪制；該箭头是表明觀測该断面的方向。

标题，例如《AA 断面》、《BB 断面》等应横写在靠近所繪的断面旁，通常写在断面輪廓的外側，投影图的上部。

§ 10 材料的断面和截面的規定代号

物体应由何种材料来制造，也可用断面來說明。因此断面和截面的习用剖面綫有各种不同的种类。

材料的断面和截面的規定代号可見表11中所列。

由表中可見，习用剖面綫不能对材料作精確的說明。例如，所有的金属都是用同样的剖面綫来表示。

因此，要說明所談的是关于何种金属（生鐵，鋼，銅等），須在图样上列出适当的标题。

图34,a所示为用二个截平面繪制的零件全部剖面，截平面的方向在平面图上用字母标记。

一个截平面AB具有傾斜于投影軸線的方向。第二个平面BB与一个投影軸綫重合，并垂直于另一个投影軸綫。

这些截平面的安排見图34,b。这种复杂剖面須用下述方法来繪制。傾斜截平面AB通常旋轉到平面BB的方向（如图34,b所示），于是形成一个截平面ABB。剖面投影須在这种規定的相併下繪制（图34,a为前視图的ABB 剖面）。

要能減少投影数量，剖面不能只繪制成为一个平面，而要繪制成为几个平面，图34,b所示为繪制成为两个水平截平面的阶式剖面示例，剖面的方向用字母表示在前視图上，一个平面用ГД标记，另一个用ЕЖ标记。繪制这种剖面是用二个截平面合併成一个平面来进行。也就是说，截平面ГД与平面ЕЖ相併。結果得到一个位于水平投影（平面图上）上的水平平面ГДЕЖ。根据这个剖面我們就可得到一个零件内部結構的明確概念。

图35所示为用二个縱向垂直截平面繪制的阶式剖面的另一示例。这些平面在俯視图上用字母标记。

繪制这种剖面也用二个截平面AB和BГ偏移成一个平面ABBГ来进行。位于图35前視图的縱向垂直剖面須在这种規定相併下繪制（图35）。




图35 阶式剖面




圖33 與投影平面相交的傾斜斷面
可利用傾斜斷面將其繪制在前視圖上。

由上例可以看出，傾斜斷面的平面與投影平面相併，並用這種展直的形式來繪制圖樣。

根據截平面數目斷面可分下列幾種：

1. 簡單斷面——用一個截平面繪制（圖31, 32）；
2. 复雜斷面——用二個或較多的截平面繪制（圖33, 34）；
3. 階式斷面——用幾個互相平行的截平面繪制（圖34, 35）。




圖34 复雜斷面及階式斷面




圖31 甲板裝材和縱桁的聯結




圖32 借機平行于傾斜平面的軸，旋轉該平面而移至圖面上的傾斜斷面

图30所示为拖网渔船上的鱼仓货口圆饭图。在该图上有两个断面：在主视图上是沿AA的纵向垂直断面，在侧面图上是沿BB的横向垂直断面。

甲板横材和纵桁联结的水平断面图示例见图31。

4. 倾斜断面（图32, 33），截平面倾斜于水平平面（H平面），而垂直于基平面（V平面）或侧立平面（W平面）。

倾斜断面在图上好象与垂直平面或水平平面相并，即位在视图（投影）的地方。

图33,a中倾斜截平面偏移到垂直横向的位置，于是倾斜断面则位于左视图上。如果箭头方向改变，该断面也可位于右视图上。

在图32,b中倾斜截平面偏移到纵向垂直的位置，于是倾斜断面则位于前视图上。在该图上须说明具有浇铸凸缘的孔形，




图30 拖网渔船上的鱼仓货口圆饭图

2. 横向垂直断面(图29, b)，该断面处的截平面垂直于基准平面(V 平面)而平行于侧主平面(H' 平面)。

3. 水平面(图29, c)，截平面平行于水平面(H 平面)。






图29 物体的断面：a)垂直纵向断面，b)垂直横向断面，c)水平断面

4. 鋼板或肘板的凸緣如何画法？
5. 焊縫在圖上如何表示？
6. 可見的和不可見的焊縫尺寸和規定符號應標注在何處？
7. 用什麼方法來表示周圍一個焊縫規的焊縫和十字形的角接？試表示間斷焊縫的符號（單面的、鍛式的和錯綜式的）。
8. 在現場安裝時所焊的焊縫用什麼符號來表示？
9. 怎樣表示沒有加工邊緣的對接焊縫和有加工邊緣的對接焊縫？試舉例說明。
10. 那些規定代號在圖上是用來說明加工表面的質量？
11. 螺紋在圖上如何表示？
12. 零件採用折斷處的目的何在？舉例說明鋼板、型鋼、管子、小軸和木方的折斷處。

§ 9 斷面

物体的內部結構有時可以用虛線很清楚地將它表示出來。但這種方法只適用於內部形狀簡單的物体，內形複雜的物体用大量的虛線來代替說明圖樣，反會使圖樣模糊，因為圖樣好象被蜘蛛網整個遮住。

繪制物体內部輪廓和形狀可使用規定的斷面和截面。這種方法就是使物体除去遮蓋其內部形狀的障礙。換句話說，就是將圖形劃分成幾個輔助圖形。我們可想象地把物体打開，將物体剖開，象把面包、西瓜等切成幾部分一樣。

應用斷面方法時，我們從以幾何觀點出發按三個互相垂直方向的平面來剖開物体。這樣，物体的看不見部分（凹處，孔，窩穴等）則可變成可見部分。

根據截平面的方向，斷面可分為下列幾種形式：

1. 縱向垂直斷面（圖29,a），截平面平行於基本投影平面（V平面）。

向形狀的零件。直角橫截面的金屬零件(图28,a)具有微波形的折斷線。型鋼零件的折斷線也是微波形的，但具有說明該型鋼的規定符號(图28,b為角鋼，图28,c為槽鐵)。具有圓形(圓柱形)截面的零件上，其折斷處用環形的剖面線來表示(图28,d)。

圓形的空心零件用雙環形線來表示其折斷處。剖面線的作法見图28,e。管形零件的折斷處，若繪制在斷面上應按图28,f的畫法來繪制。木制零件其縱向的折斷線用鋸齒形線表示，在折斷處的頂端具有尖銳狀(图28,g)。




圖28 折斷的規範圖法

§7及§8的習題

1. 用什么方法在圖上表示：鋼板厚度，角鋼，槽鐵，鋼條？試舉例說明。
2. 举例說明下列規定代號：鉚釘直徑，鉚釘距，鉚釘位置和排數。
3. 用什么方法來表示型鋼(單張型鋼，反型鋼，重合型鋼)的對接？




圖27 扁鋼的繪法：
a)無折斷線 b)有折斷線

处的画法：鋼条的整个中部“被略去”，仅留下鋼条的二端。因此，这两端表示的大小程度应使具有中心綫的孔及孔的相互位置能很清楚地看出。在这样的图上就易标注和讀出尺寸了。

我們應特別注意这里注明鋼条長度为1500。虽然我們將一根長的鋼条仅留下其兩端，但总尺寸仍是标注实际的尺寸，即1500公厘。尺寸綫自左边緣划到右边緣，仍旧象保留鋼条的全长一样。

由上图可以看到，鋼条折断的兩端用折断綫切断，該折断綫可徒手繪制，比輪廓綫細一半。

图28所示为折断綫的几个示例，这些折断綫是用于各种横

(续表10)

順序	名 称	表 示 法	示 例
11	中綫平面	ΔΔ	
12	剖剖面		
13	凸樣①	Φn	Φ60
14	展开凸樣的形狀②	用細點划線表示	
15	材料表中零件或制件的号码	用型鋼代號前小圓圈內的數字表示 ($d=8$ 公厘)	(2) Z 120×80×10
16	独立部件的号码③	用小圓圈內的數字表示 ($d=20$ 公厘, 粗1.5公厘)	(39) $\delta = 8$ (12)

①代号Φn(凸樣)后的数字表示凸樣展开的宽度。

②展开凸樣的形狀只在凸樣不是通常的形狀時, 即當凸樣不能运用直頭力施工時才須标明。




③在圓圈內部分号码(在总觀圖中引用時)前及作為標題性質的部件号码前不須寫明[部件]字样。

§ 8 折断綫(破裂画法)

在整个長度上形狀不变的零件, 例如鋼軸、管子、型鋼鋼條等。在图上其大部分以折断画法来表示, 这样可以縮短零件的尺寸、放大零件的比例尺, 并加速繪图員的工作。

图27所示为長1500公厘的鋼条: a)沒有折断处; b)有折断处。在这种場合下, 用規定比例来繪制整个長度的鋼条是不适宜的(图27,a)。因此, 图27,b所示为同一图样, 但其有折断

造船圖樣上所采用的其他一些規定代號 表 10

順序	名 称	表 示 法	示 例
1	長度相同位于同一處的重疊型鋼	以标注在型鋼代號前的數字 2 來表示	2L130×90×12
2	鋼板上開口	用點划線作出兩對角錢表示	
3	襯板邊緣	將襯板邊緣塗黑	
4	墊料	用細點線繪出	
5	單張型鋼的端接，及重疊型鋼可見一面型鋼型的端接	 或 	
6	反型鋼及其端接，即為可見型鋼所遮蔽的不可見型鋼	 或 	
7	在投影中相重合的正反型鋼的端接	 或 	
8	向船看	向船看	
9	向艙看	向艙看	
10	肋骨或橫剖綫	III	98 肋骨處之裁面(向船看)

簡圖及施工圖樣上(小比例尺)構架的規定代號 表 9

順序	名 称	表 示 法
1	結構的可見一面的主要構架(肋骨, 橫梁, 支材, 加強肋)	細 点 划 线 — · — · —
2	結構的不可見一面的主要構架	細 虛 线 — - - - -
3	結構可見一面的主要構架(強梁, 縱桁, 水平桁板, 肋材, 邊肋骨, 強肋骨)	粗 点 划 线 — — — — —
4	結構可見一面的主要強力隔壁, 甲板和平台, 肋板, 船底側桁板	粗 实 线 — — — — —
5	結構不可見一面的主要強力隔壁, 甲板和平台, 船底側桁板	粗 虛 线 — - - - -
6	構架的側端(只用在簡圖上)	用構架規定代號線上的箭頭表示 — → — → — → — ← — ← — ←
7	構架型材的對接結合處(只用在簡圖上)	用構架規定代號線上的符號S表示 — - - - \$ — — — — \$ — — S
8	內列板的對接和搭接(只用在簡圖上)	Y

螺紋類型的規定代號 表 8

型 型	規 定 代 號	所表示的尺寸	螺 紋 代 號示例
公制主緊固螺紋	M	外徑或外徑和螺距 (公厘)	M10或10×1.5
公制细螺紋	1 M	外徑和螺距	1 M36×3 或36×3
	2 M		
	3 M		
	4 M		
	5 M		
梯形單線粗螺紋	Tpan (梯形)	外徑或螺距 (公厘)	Tpan 22×5
函角為55°之 英制螺紋		螺紋名義直徑	1"
管子螺紋	管子ПР 管子ПК	螺紋規定代號(英吋)	2/4"管子ПР 3/4"管子ПК

來說明。例如，要求圖上所繪的螺栓具有主要公制螺紋，这时可在螺紋外徑尺寸數字前寫上字母M（圖25,r），或在數字後寫上乘號，再在乘號旁寫上螺距（圖25,r）。表8中所列是機械製造和船舶製造中應用最普遍的螺紋規定代號。




圖26 用透視圖及斷面來表示螺紋的剖面

为了表明該螺紋是左螺紋时，可在代号后写上“左螺紋”字样或简写“左”字，例如：“16左螺紋”，“梯形90×12左螺紋”或者简写成“16左”，“梯形90×12左”等。

船舶图样上的其他一些規定代号

表9所列是在小比例尺簡圖和施工图样上船舶構架的代号示例，作为上述規定代号的补充。表10是船舶图样上所采用的其他一些規定代号。

杆上(例如螺栓上)的螺纹，其外径用实线绘制，而内径用虚线绘制(图25,a)。

螺纹的两界限——其起点和末端——用粗细与图样上其他线条相同的实线绘制。

孔内的螺纹(例如在螺母内的螺纹)，其内径用实线表示，而外径则用虚线表示(图25,b)。阴影线引至螺纹相应内径的实线处。假如在零件图上具有螺纹的孔是不可见的，而又必须表明螺纹时，则螺纹可用粗细相同的平行虚线来绘制(图25,b)。




圖25 螺紋的規定代號及尺寸标注法

若必须表明螺纹的剖面，则可采用透視图(图26,a)或在零件断面上来表示(图26,b)。这时螺纹的剖面部分有时可以放大来表示(图26,b)。

为了表明在一定情况中必须用什么螺纹，可利用规定代号




圖24 标注表面局部热处理和加工說明的示例

在仅作外形加工的零件图样上，在图的右上角注明“外形 V”的标题。

若零件是用剪或锯由板裁下的話，則不需要标注标题和加工光度的符号。

若零件的某一表面应予以光整，如塗抹腻子，特別油漆、塗黑和鍍镍等，在零件图样上方，与該表面平行标注适当标题。图24所列是这些标题注法的示例。

螺紋的規定代号

螺紋根据用途可分兩类。一类是用来连接船舶結構、机器和机械的零件——这种螺紋叫做緊固螺紋。象螺釘、螺栓、螺旋、无帽铁钉等上面的螺紋皆属此类。另外一类是用在傳动螺旋上，例如自動車床的导杆上的螺紋，螺旋起重机上的螺紋等。

螺紋系按照它們的断面形状来分类，亦即是按照螺紋的輪廓，若将导杆放在面前就可以看出这种螺紋。緊固螺紋最好是三角形剖面。用来傳动的螺紋通常是采用具有各种不同剖面——矩形的、梯形的等——的平螺紋。

繪制螺紋的实际形状須要花費很多时间，因此，在图样上螺紋有规定的表示法。

加工質量的規定代號 表 7









表面加工代號	表面特徵	代號所表示的表面名稱	加工方法
無符號	粗表面	鑄件，鍛件，型鋼，衝件，切割件等表面	鑄，鍛，輥壓，拉削，鋸切等
◎	清除不平整和毛刺的粗表面	鑄件，鍛件，型鋼，衝件，切割件等表面的清除表面	鑿，銼，磨，轉輪輥壓，噴砂處理等
▽	光表面，粗造的加工痕跡	初步中間加工的軸表面，鑽孔等	借粗車刀，粗銑刀加工，鑽孔，借粗齒銼刀及粗砂輪加工
▽▽	光表面，輕微的加工痕跡	鄰近表面的絞孔，削刮表面	用細車刀，細銑刀加工，粗絞刀，擴孔銼，拉刀，細鏽和砂輪等加工
▽▽▽	高光潔度，沒有肉眼看得出的加工痕跡	旋轉表面和滑動表面，試驗，活塞滑動表面，粗樣板和其他粗製具的工作表面，粗加工的切削工具的後	拋，拋光（用上磨料的網布），尖磨石磨銼，金剛石車刀細車，精磨，精立，拂正加工
◇	磨成的鏡面，帶有量具精確工具的工作表面，精加工切削工具的刃面		用磨輪加工，人工研磨，研磨板床或精磨機床加工
◆◆	帶有微觀磨痕的量具的工作表面和研磨的鏡面		用細磨材料：細軟膏，磨粉等研磨
◆◆◆	研磨和研磨的鏡面，量具和金屬鏡的工作表面完全光潔，沒有磨面痕		用細磨粉研磨
○	光表面，帶有各種工具的手表面和的曲面	等。這些加工部份只要求磨光	彈性皮革紙輪，塗有磨料的砂磨進行拋光，塑料麻布進行手工研磨等

圖樣上標註規定代號的示例
B. 鋼鉆焊縫的焊縫

表 6

順序	焊縫名稱	平面圖和斷面圖	
		比例尺大于1:5	比例尺等于和小於1:5
1	阻燃對接 熔鍍對接		
2	單排點焊接		
3	鍮式點焊接		
4	錯綜式點焊接		
5	滾輪焊接		
6			

(繪表5)

順序	焊縫或焊接的名稱	平 面 圖 和 断 面 圖			比例尺等於和小於1:5 不可見的
		可見的 比例尺大於1:5	不可見的	可見的	
8	單面不開槽間斷焊縫				
9	鍍式間斷焊縫				
10	鍍絲式間斷焊縫				
11	部分連續的間斷焊縫				
12	周圍焊接				
13	長孔填滿焊接 $m < 7s$				
14	長孔端角焊接 m 焊 $> 2s$				
15	圓孔焊接				

附注：若長孔接縫式或指標式應付佈置，在孔長和距離之間注符號/ mZ 。

圖樣上標註規定代號的示例






表 5

順序 號	焊縫或焊接的名稱	B. 角 焊 縫		C. 斜 焊 縫		D. 焊 線	
		可見的 面	不可見的 面	可見的 面	不可見的 面	可見的 面	不可見的 面
1	單面不開槽						
2	雙面不開槽						
3	十字形焊接						
4	搭接						
5	對接角焊						
6	單面開槽封底						
7	雙面開槽						

表 4

圖樣上焊接規定代號的示例

A. 对接焊接

順序 號	焊縫名稱	比例尺大于1:5		比例尺等于及小于1:5	
		可見的	不可見的	可見的	不可見的
1	邊緣厚接				
2	不封底不開槽厚接				
3	不開槽封底厚接				
4	封底V形焊縫				
5	單面開槽及封底之V形焊縫				
6	X形焊縫				
7	K形焊縫				
8	單面封底U形焊縫				
9	雙U形焊縫				

5. 焊接尺寸；
6. 焊接連續部分或焊接的長度及間斷焊接的焊距長度 (l , t)。

开槽的八角焊焊接規定符号置于箭矢水平綫段的末端。

接触焊接焊縫。規定符号和尺寸标注在箭矢的水平綫段上（图23,b）：

1. 焊接方式（阻焊、熔焊、点焊○，或滚焊①）；
2. 焊接处离钣边的距离（ x ）；
3. 焊点直径（ d ）；
4. 点排间的距离（ n ）；
5. 焊距（ t ）。

表4, 5, 6为图纸上焊接規定代号之示例。

加工表面光度的規定代号

为了在图样上能够表明表面在适当加工后应具有如何式样，有几种專門的符号。这些符号不是表示零件表面的加工方法，而只是表明加工应达到的質量。

有一些表面在鑄鐵后可不經過加工，在这种情况下，图样上不須标注任何符号。有些表面必須是光滑的，也就是说这些表面在机床上加工后不允许有粗糙的痕迹，这时在这些表面旁边标上規定的符号——小三角形。两个小三角形表示表面是允许有輕微的加工痕迹。表7所列是表面加工光度的規定代号及其說明和附注。在这个表中，每一符号的旁边注明加工表面形式（特性）的名称。

若零件所有表面的加工一样，则在图样的右上角注上加工的規定符号（不須写标题），例如：“▽▽”或具有附語：“▽▽，除已特別指明的地方。”

当使用电弧焊接、自动焊接、气焊、电焊、火焊接或锻接时，在图纸的附注内须注明所指定的焊接种类。图上焊接的规定代号使用：字母Y表示碳弧焊接；字母T表示气焊。当制造某一种制件，若须使用各种不同焊接时可利用这些字母。

电焊条的牌号可注在图纸的附录内，当用各种牌号的焊条焊接制件时，其规定代号标注在箭矢的水平线段上。配置代号的程序可見图 23,a,6,b。




圖23 标注薄壁尺寸及規定符號的程序

在箭矢线上标注尺寸和规定符号的程序

对接焊缝。规定符号标注在箭矢的水平线段上(图23,a)：

1. 焊缝表面的机械加工；
2. 焊接种类（碳弧焊接或气焊）；
3. 所用焊条的牌号。

角接焊缝。规定符号和尺寸标注在箭矢的水平线段上（图23,6）：

1. 焊缝表面的机械加工；
2. 焊接种类（Y或T即碳弧焊或气焊）；
3. 所用焊条的牌号；
4. 周围焊接或十字形焊接（□，+）；

間斷焊接的尺寸及其規定符號注在箭頭水平線段上：

1. 間斷角焊接和T形焊接用符號“—”(短平線)表示(圖22,e)。符號标注在間斷焊接元素的尺寸(焊接元素：焊接尺寸、焊長和焊距)之間。

2. 間斷鍊形角焊接和T形焊接以标注在焊距尺寸前的長斜綫表示(圖22,f)。

3. 間斷錯綜式角焊接和T形焊接以标注在焊距尺寸前的符號“Z”表示(圖22,g)。

現場安裝時焊接頭處需焊接之焊縫以箭頭表示，箭頭傾斜部以一短線相交(圖22,h)。

對接焊縫的規定符號是表示在焊接前二邊緣分開的形狀。這些符號標註在箭頭的水平部分(準線)的末端(圖22,i)。不開槽的角焊接和T形焊接不用符號。在比例尺等於或大於1:5的圖紙上，焊縫只須以具有適當規定符號的箭頭表示。如非本規格所規定的特種焊接，必要時可畫以獨立部件。

非規格化的焊縫用字母C表示，并注以詳圖的編號。

在比例尺大於1:5的圖紙上，斷面上的焊縫輪廓用墨塗黑。在平面圖上則用規定的斷面線補充表示：可見的對接焊縫(圖22,m)，不可見的(圖22,n)，可見的和不可見的(圖22,o)；可見的角接焊縫(圖22,p)，不可見的(圖22,q)，可見的和不可見的(圖22,r)。

開孔施焊接口和滾焊焊接另加符號=表示。符號注在箭頭線上並標明焊接尺寸。

塞焊以焊縫尺寸及标注在箭頭線上的補充符號○表示之。

圖22是用阻力焊(接觸焊)焊接成的焊縫規定符號：點焊(圖22,f)，阻力對焊(圖22,x)熔化對接(圖22,u)及滾焊(圖22,v)——這些符號标注在箭矢水平線段上的焊接尺寸前。

焊縫的規定代號

在圖紙上标注焊縫的規定代號與所繪制件的比例尺无关。

焊縫用由水平線段和傾斜線段組成的折斷箭頭表示。傾斜線段的一端指向表示焊接接头的线条(图22,a)。一根箭头线条可以有兩個曲折，一根总的水平線上可以連接數根表示同一种焊縫的线条(图22,b)。

可見的焊縫的所有尺寸和規定符号标注在水平線段的上面，而不可見的則标注在水平線段的下面(图22,c)。

周圍焊接时，焊縫用矩形补充符号表示之。矩形符号置于水平線段上的焊縫尺寸前(图22,d)。

焊接尺寸相同的角焊接縫可在十字形接合处用符号“+”表示，而符号則标注在焊接尺寸前(图22,e)。





圖22 圖樣上焊縫的規定代號

① 錄自造船工業部主管機關規格C-1-652-44。

a)

	穿通孔及未穿孔	埋头孔	具有深坑的孔
孔形及其分布			
孔的规定代号			

b)



c)




圖20 孔的規定代號




圖21 在投影圖上的各種不同孔形

圖釘、螺栓和螺釘的規定代號

表 3

順序	名 称	符 号	示 例
1 2	圖釘或螺釘的直徑 總代號①: a)直徑相同的圖釘	d 	$d=19$
	b)直徑不相同的圖釘		
3	圖釘或螺釘的心距	l	$l=5d$
4	圖釘	圖釘(sak)	圖釘 $d=19$
5	螺釘	螺釘(ryuk)	螺釘 $d=20$
6	圖釘或螺釘的數量	用寫在代號: sak(圖釘) 或ryuk(螺釘)前之數字表示	53ak $d=22$ 5ryuk $d=25$
7	圖釘或螺釘鏈式排列	鏈式	兩排鏈式
8	圖釘或螺釘鑄款式②排列	鑄款式	三排鑄款式
9	在端接式邊接的接合處上 圖釘或螺釘的排數③		見圖19.a
10	在端接式邊接的鐵條上 的圖釘或螺釘的排數	/ 或 \	見圖19.b
11	螺栓的總代號		
	a)大小相同類型一樣的 螺栓		
	b)大小不同或類型不一 樣的螺栓，除了标注總代 號外，尚應注明直徑(d), 長度(l)及OCT編號 (零件編號)		

①為了充分說明特性，要按下列形式標明直徑，長度 OCT編號或零件編號。

$$+ - d \times l \\ \text{零件N}$$

②表示端接或邊接的圖釘或螺釘排數的細條條最好與鐵條成 60° 傾斜度。

③直徑4公厘以下的圖釘或螺栓孔的規定代號見圖21.A，若圖上孔徑大於4公厘時也可采用規定代號，但這時若有兩個以上的孔的完整性圖形。示例，見圖21.B。若圖樣是採用小比例尺時，所有圖釘和孔在平面圖上通常用“+”來表示，而在其剖視圖上用輪廓表示(圖21.B)。

使用代号只限于用一个投影面来表示。例如，我們立即就可說出图18是等边角鋼，邊寬 = 75公厘，厚 = 10公厘。图18-a是肘板，厚 = 8公厘，而图18-c是平扳，厚 = 10公厘。

鉚釘、螺栓螺絲鉚釘的規定代號

表3內為通常采用的鉚釘、螺栓和螺絲鉚釘的規定代號，而图19、20和21則為說明該表的示例。




圖19 鉚釘排數的規定代號(表3附圖)

型鋼和鋼板材料的規定代號

表 2

順序	代号	示例
1	等邊角鋼	
2	不等邊角鋼	
3	球角鋼	
4	丁形鋼	
5	工形鋼	
6	丁形球絨鋼	
7	槽鋼	
8	球緣鋼	
9	弓形鋼	
10	鋼管	
11	圓鋼	
12	焊接丁形鋼	
13	鋼板厚度	$\delta=10$
14	扁鋼	8×150 (③)
15	拱型鋼(門型鐵)和導鋼	РИФ = 88 ④ РИФ 8 × 120

①第一個數字為鋼管外徑，第二個數字為壁厚。

②焊接丁形鋼代號只在簡圖上采用。

③在扁鋼尺寸(厚度及寬度)前面無須標明補充規定代號。

④厚度尺寸前標明“риф”字样。

1. 规定图形；2. 规定符号；3. 规定字母代号。

图纸上使用规定图形有二种情况：当所绘的制件或它的部件所采用比例尺小而不可能精确地表达的时候，或在总布置图和略图上不要求用制件的精细图形的时候用之。所有规定图形都应按图样的比例尺来繪制。

规定符号大小应当一律，与比例尺无关，同时在同一张图纸上有重复时，符号必须保持同一大小。

规定字母代号用标准字体写成。写时应力求精细，以免产生这是那一类字母：俄文字母，拉丁字母或希臘字母，大写字母或小写字母的疑问。字母的索引（标记）应当清楚。

輥压金属的規定代号

表2所示为輥压金属的一些規定代号，而图18为该种金属的剖面及尺寸的代号示例。




图18 輥压金属的剖面及尺寸的代号示例

如在同一張图纸上采用不同的比例尺，比例尺的代号应置在图纸右角的标题栏的相应分栏内，而零件图上的比例尺代号则置在表示每个零件的相应分栏内。

撰取比例尺，应保証所画零件非常清楚。

如在同一張图纸上使用各种不同的比例尺，标题栏内只标注主要投影的比例尺，而辅助比例尺则标注在有关投影的上面。

如在按比例尺繪制成的图纸上，某一尺寸改变，应用粗綫划出，以便与其他尺寸区别开来。

§3, §4, §5, §6習題

1. 下列各綫条在图纸上的用途如何？

粗綫，实綫，細綫，虛綫(断面綫)，点划綫和徒手划成的綫条？

2. 图上标注尺寸采用那些度量單位？

3. 英吋和度在图纸上怎样表示？

4. 在图纸上标注尺寸时，应遵守那些規則？

5. 为什么不能用尺或圓規直接自图纸上量取尺寸？

6. 标注在图纸上的尺寸是否与比例尺有关？

7. 什么叫做比例尺，分那几种？

8. 在那些情况下，图纸上的尺寸数字須用粗綫划出？

§7 規定代号

繪制技术图样的工作不但要求具有知識，并且还需要艰巨和精細的劳动。使用規定代号是简化和加速这一工作的方法之一。

在船舶制造和机器制造图上有很多慣用画法。要能正確地看图，就需要牢記它們。如果不知道这些規定画法，就无法看懂图样。

图纸上和技术文件中所采用的規定代号主要可分下列几种：

补充投影(图17,*)。对角线用细线(类似尺寸线)作出。若正方形的四角为圆弧, 即无稜边时, 则对角线应自新得的角度作出(图17,b)。

§6 比例尺

凡表示图上所采用的尺寸比实际尺寸变更若干倍的数字叫做比例尺。

比例尺分: 实物比例尺, 缩小比例尺和放大比例尺。例如, 比例尺1:1表示物体按实际尺寸绘成; 比例尺1:2表示物体在图上已缩小一倍; 而2:1表示放大一倍。

尺寸不大的制件和零件, 通常皆按实际尺寸绘制。如零件大于图纸标准幅面或界限, 则按缩小比例尺绘制。如零件尺寸过小, 按实际尺寸绘制会造成制图和阅图的困难, 可采用放大比例尺。

比例尺用字母M和二个数字中间带二点来表示。M1:1表示系按实际尺寸绘成的图样。M1:2, M1:5, M1:10, M1:20等表示图样按实际尺寸 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$ 等绘成。M2:1, M5:1, M10:1等表示图样尺寸为实际尺寸二倍, 五倍, 十倍等。

因此, 用比例尺来表达物体, 就是说图上的物体已比实际尺寸缩小或放大。但是尺寸当然还是标注原有的尺寸, 即实际尺寸。

造船图纸上, 按照国家标准GOST规定, 通常采用下列几种比例尺:

缩小比例尺	1:2	1:2.5	1:5	1:10
	1:20	1:25	1:50	1:100
	1:200	—	1:500	1:1000
放大比例尺	2:1	—	5:1	10:1

值过大，无法置于图纸上，但又必须将该中心的位置表示出来，则半径尺寸线可按图16,6来配置。

14. 表示角度大小时，数字可照图15,a,d所示配置。

15. 如直径尺寸不注在圆周上而注在圆周某一投影上，则不论图上是否有该部分投射成圆形的视图，皆标注规定符号Φ（图16,b）。在下列情况下也须标注符号Φ：1) 圆周未完全表示，直径尺寸线有断裂口时（图16,f）；2) 圆周画得完全，而直径尺寸线具有断裂口时（图16,g）；3) 若直径尺寸数字注在圆周内，则不须标注规定符号Φ（图16,h）。

16. 正方形尺寸按图17标注。

如果圆柱形零件在中部或二端有正方形截面，则在图上的这一位置上作两条对角线；对角线可表示出正方形截面而无需




圖17 正方形尺寸的注法及正方形部分的表示法

在各种不同倾斜尺寸线上的数字位置可见图15,a。画尺寸线应尽量避免使尺寸线的倾斜度至阴影线的角度范围内(图15,a)。如果无法避免，则按一般规则配置(图15,a,6)。

10. 引示线应垂直于尺寸线，如引示线非直角绘制者可以例外(图15,b)。

11. 如尺寸数字注在阴影线上，则在填写数字处之断面线必须中断(图15,c)。

12. 标注尺寸数字时，如无足够的地方供画箭头者，可将箭头置在外面，尖端指向相应的轮廓线和引示线等。图15e为在小距离处标注尺寸的示例。

13. 在表示圆弧半径尺寸时，只在圆弧旁绘制箭头，而圆心若不位于轴线或中心线的交点上，可用一小圆或点表示(图16,a)。

有时在表示半径尺寸的数字前注有字母R。例如：R50。图16所示是标注半径尺寸的方法。

有时圆弧的中心无位置可表示或因半径数




圖16 圓弧半徑和圓周直徑的尺寸注法

6. 当輪廓線之間不能配置尺寸線時，則使用引示線。在輪廓內或外之引示線都用細實綫繪制。
7. 輪廓線、軸線、中心線和引示線不得作为尺寸線。
8. 尺寸線應与需要注明尺寸的綫段平行。
9. 在尺寸線上配置數字時，數字的高度垂直于這些綫條。




圖15 尺寸的标注法

數目用数字来表示。在数字旁边不必写出“公厘”兩字，因为这些尺寸数字一定是表示公厘的數目。

如果图样上的尺寸是采用另一种單位，如用英吋来标注时，则在尺寸数字旁边須标注(“)符号，例如三英吋为3”。度数用符号(°)来表示，例如四十度为40°。

在图上标注尺寸时应遵守下列規則：

1. 在图紙上应标注所有尺寸，以免在制造零件的生产过程中发生任何困难和另作补充計算的情况。

2. 每一尺寸在图紙上只标注一次。只在十分必要时才可重复。

3. 尺寸綫和数字的标注，不应使图紙模糊不清而增加看图的困难。

4. 所有尺寸都应精細标注。工人不得用圓規或尺来量取图上的任何尺寸。制件的尺寸須根据标在图上的数字来鑑定，它与图紙的比例尺无关。應該完全相信尺寸数字，除非必須按“現場量取”（直接在裝配結構或所建造的船舶上）或“放样尺寸量取”精確尺寸的則例外；这时，尺寸綫上可写明“現場量取”、“根据放样尺寸”、“靠近”、“分成数段”等字样来代替尺寸。

所制造的零件尺寸如有下列几种原因，则不可以直接根据图紙量取：1)所繪零件的比例尺可能很小或者过大；2)晒图紙和描图紙取下时，紙張有发生收縮的可能；3)結構中的零件尺寸在图紙繪好后經常变更者；4)繪圖員將原来尺寸折合成比例尺时可能发生錯誤者。

5. 尺寸綫用細實綫繪成，其断口中間用來标注尺寸数字（尺寸数字也可标注在尺寸綫上面）。尺寸綫尾端呈尖形箭头狀。箭头尖端指靠在引示綫或輪廓綫上。

§ 4 圖樣上的線條

圖樣上所採用的線條有三種：1. 實線；2. 虛線；3. 細實線。

實線是圖樣上的基本線條。這種線條用來繪制圖上的平面物体、零件和制件的形狀。這些線條又分粗實線和細實線兩種。

粗實線（圖14,a）是用來繪制物体可見部分。

細實線（圖14,r）用于：1. 繪制尺寸線間的引示線；2. 繪制說明物体尺寸的尺寸線；3. 繪制斷面和截面處的剖面線。

虛線（圖14,v）用來表示圖

上物体某些被其他平面遮蔽而我們眼睛不能看到的部分。

點划線（圖14,e）用來繪制軸線和中心線。如圖形的投影是對稱的，在圖上用點划線繪制中心線和軸線。在圖上對稱軸極為重要，因為在生產中須根據它來繪制投影，並進行零件的划樣。




圖14 圖樣上的線條

除上述用直尺、三角板或曲線板來繪制的線條外，還應用一種徒手繪制的線條（圖14,d）。這種線條用來表達折斷線或透視圖線，即露出零件各部分來說明零件內部的結構及說明材料的規定代號（如木材、泥土、混凝土等）。

§ 5 圖樣尺寸的标注法

标注尺寸是繪制圖樣的重要部分之一。

除建築圖樣外，圖樣上的尺寸皆以公厘來計算的；尺寸的

体。图13所示为一些主要的几何物体。

这些物体的名称必須確切地知道，并能想象其形狀。整套的物体可在文具商店和玩具商店里买到，或自己用紙来制造。

物体应如图13中所放的位置，然后用鉛筆按其外形描繪每个平面，并且說明該平面在图样上应在何处和怎样繪制。

問題和練習

- 1. 作点的三个投影：1)位于V平面；2)位于W平面；3)位于H平面；
4)位于OX軸綫；5)位于OZ軸綫；6)位于OY軸綫；7)位于座标起点。
- 2. 作三个直綫投影：1)垂直于V平面；2)垂直于W平面；3)平行于H平面，并倾斜于V平面和W平面；4)平行于W平面，并倾斜于H平面和V平面。
- 3. 从实物用三个投影（前視图、側視图、俯視图）繪出主要几何体，繪制时可使用制图仪器，但徒手繪制較快。并將自己所繪成的图样与图13的图样校对一下。

第二章 图样的習慣畫法

若不認識規定代号，就无法正確地看懂图样。

图样上的規定代号系根据 ГОСТ① 各表的規定进行繪制的，苏联所有的設計局都必須应用該种規定代号。

下面我們來講一些用在船舶結構图上的規定。这些規定代号取自 ГОСТ 各表和苏联船舶制造工业部的各主管机关标准。

① ГОСТ 就是苏联部长會議全蘇標準委員會所頒佈的全蘇國家標準表。ГОСТ 的表有本身的編號，它規定了一定的标准，違反標準應受到法律的制裁。除了具有全蘇性質的ГОСТ外，尚有為各所屬部門所制定的主管机关标准。

图12,6中矩形平面ABCD垂直于H平面，但对V平面和W平面成一定角度，矩形AB和CD二边在V平面和W平面上用实际尺寸投射，而BC和AD二边在H平面上具有实际尺寸。

在任一投影中矩形平面沒有实际尺寸。

通常圓的投影成椭圆。在个别情况下，当圆的平面平行于投影面中的一个平面时，则圆的平面在该平面上成圆形，而在其他二个平面上成直线形。

在研究这一章节时，为了更清楚起见，最好要备有几何物

名称	图形	直角投影	名称	图形	直角投影
立方体			圆锥体		
平行六面体			截面圆锥体		
三边棱柱体			截面四边菱锥体		
六边棱柱体			六边菱锥体		
圆柱体			球体		

图13 主要的几个几何形物体的画法




圖11 三角形的投射




圖12a 矩形的投射




圖12b 矩形的投射

2. 空間曲綫，即双重弯曲綫，即与平面不相重合的曲綫。

此外，曲綫还可分循規的曲綫，其弯曲完全依据一定的規律；以及不定規曲綫二种。

平面循規曲綫包括：圆、椭圆、抛物綫、双曲綫等。工程上应用最多的空間循規曲綫是螺旋綫。

現在我們來研究平面曲綫的投影。图10,a中曲綫a₆平行于V平面。在这平面上的投影完全真实地反映出投射曲綫的形状和尺寸。其他二个投影在H平面和W平面上成了直綫形状。

图10,b所示为平行于H平面的同样平面曲綫。

在其他一切情况下，即当曲綫不平行于投影平面时，其形状和尺寸是不正確的（图10,c）。

繪制空間曲綫（双重弯曲曲綫）应用两个以上投影表示。該曲綫的特性点必須用数字或字母来表明。这是为了避免在確定在空間占有一定地位的曲綫形状时模糊不清。例如，若不用点来表示曲綫（图10,i），則在正面上的点 a₁ 可与平面图上的点 b 相应。这些点的代号可以消除模糊不清情况。

空间曲綫的真實形状和尺寸在任何投影平面上都表示不出来。

几何圖形和体的投射

图11所示为一三角形 a b c，其 a b 一边平行于H平面，并在該平面上的投射为实际尺寸。三角形的其余二边倾斜于該平面，因此其图形小于实际尺寸。倾斜于 V 平面和 W 平面上的三角形各边，其真实图形一般无法求得。

图12,a中矩形平面ABCD平行于V平面，而AB和CD各边垂直于H平面。这种矩形在V平面上以实际尺寸投射，而在H平面和W平面上以直綫投射。

直線的真實投影用 H.B. 表示。平行于一个平面又倾斜于其他二个平面的直線（图96）仅在与該直線平行的平面上具有实际尺寸，在其他二个平面上直線的顯示是不真实的。




圖96 直線的投射

在造船中，常須投射曲綫，因此对曲綫应略加詳細的叙述。

曲綫通常可分二种形式：

1. 平面曲綫，即位于平面上或与平面平行的曲綫。在該平面上曲綫表明真實形狀和尺寸。在其他平面上該曲綫則投射成直綫形狀。如图10,a,b所示。




圖10 曲綫的投射

幾的投射

直線在空間的位置可由直線所通過的任何二點來決定。因此，投射直線綫段，我們只需確定二端點的位置。

直線在空間的安排可以如下：

1. 直線位於空間的任意位置，即傾斜於所有投影平面；
2. 直線垂直於H平面，並平行於V平面和W平面；
3. 直線垂直於V平面，並平行於H平面和W平面；
4. 直線垂直於W平面，並平行於H平面和V平面；
5. 直線平行於H平面，並傾斜於V平面和W平面；
6. 直線平行於V平面，並傾斜於H平面和W平面；
7. 直線平行於W平面，並傾斜於H平面和V平面。

圖8所示直線AB傾斜於所有平面。因此直線投影也傾斜於軸線，在所有投影平面上這根直線的圖形皆比直線縮短。




圖8 傾斜於投影平面的直線

如果直線平行於二個平面，並垂直於第三個平面，則凡是投射在與直線平行的平面上的直線是真實的。在圖9,a上這種

在投射点时，点本身一般用大写字母 A 来表示；该点在 H 平面上的投影用同名称的小写字母 a 来表示；点在 V 平面上的投影用同样小写字母表示，但在其下角附有数字 1 —— a_1 ，点在 W 平面上的投影也用同样名称小写字母，并在其下角附有数字 2 来表示—— a_2 。

点对于投影平面可占有下列的位置：

1. 点可能位于空间，即距投影平面有一定距离的空间；
2. 位于 H 平面上；
3. 位于 V 平面上；
4. 位于 W 平面上；
5. 位于 OX 轴上；
6. 位于 OY 轴上；
7. 位于 OZ 轴上；
8. 位于坐标 O 的起点上（投影角之顶端）。

要求得点 a ，可自 A 点作垂直线于 H 平面（图 7）。同样作垂直线于 V 平面和 W 平面，则可求得点 a_1 和点 a_2 。图 7, a 上用箭头表示的则为这些垂直线。




图7 位于空间的点的投射

在图 7, 5 的展开图样上，投影点 a 和 a_1 是垂直于同一轴线 OX 上，而投影点 a_1 和 a_2 也垂直于同一轴 OZ 上。

因此，空间点 A 用三个投影绘制，并读成： a, a_1, a_2 。

二个投影就可繪出。前視圖說明鑰匙的形狀及其尺寸，而俯視圖（平面圖）確定鑰匙的厚度。投射較复杂的物体，須使用四个或更多的視图。視图的安排我們在上面已分析过。

关于补充投影和局部投影，我們將在本書后面的适当篇幅中講到。

問題和練習

- 1.图画、图样和草图之間有何区别？
- 2.为什么在工程上要使用直角投影法？
- 3.直角投影法的实质是什么？
- 4.欧式投射法和美式投射法的投影安排有什么不同？
- 5.按照表1中所繪的零件作出直角投影图样。根据图画来分析这些图样：
 - 1)指出每一投影是表示零件的那一面，并在图样上标出在图样上指示零件方向的箭头的号码。
 - 2)用字母来表明图画上各零件的平面，在图样的投影上找出这些平面，并标注同样的字母。

§3 投影制圖的原理

点的投射


任何一个复杂的結構形狀皆是由最簡單的几何形元素：点、直线和曲线、图形和物体所組成。

首先我們來研究一下最簡單的几何元素——点。我們把点投射到三个互相垂直的平面上。

我們应当記住投影平面是用字母簡写来表示的：V（垂直平面），H（水平平面）和W（侧立即侧面平面）。

因此“投射点于H平面”也就是“投射点于水平投影平面”。

表 1 看圖練習







图5 欧式投射法的投影佈置



- ①仰視圖
- ②正視圖
- ③左側面圖
- ④背面圖
- ⑤右側面圖
- ⑥俯視圖
- ⑦上底
- ⑧左底
- ⑨右底
- ⑩前底
- ⑪後底
- ⑫下底





图6 墓式投射法的投影佈置



現在我們再回头看
看前面所舉的房間的例
子。房間是由四方牆、
地板和天花板組成的。
因此，我們可从六面來
看物体：正面、右面、
左面、上面、下面和背
面。




圖4 積株的投影

在苏联以及几乎所有欧洲的国家中，都应用叫做六个投影面的欧式投射法；在美国、荷兰和英国应用美式投射法。现在我們来研究一下这两种方法。

欧式投射法（图 5,a）就是通常把要繪制的物体，包含在一个立方体内，并将該物成直角地投射到立方体的稜面（平面）上。看图的人好象处在立方体内，而物体则位于立方体的相应稜面和看图人的視綫之間。

欧式投射法的视图安排如下：前视图在立方体的后底；右视图在左底；左视图在右底；俯视图在下底；仰视图在上底；后视图在立方体的前底。

物体图形的立方体展开形式如图56所示。

美式投射法所投射的物体通常也包含在一个立方体内，但与欧式投射法所不同的是看图人处在立方体外面。因此，立方体的底是位于看图人和物体之間。在立方体的底上投射有物体的相应的视图。这时视图的安排则完全不同：前视图在立方体前底；右视图在右底；左视图在左底；俯视图在上底；仰视图在下底；后视图在立方体的后底。图 6,6 所示为展开后的立方体，其物体图形是按美式投射法表示，而我們后面所采用的是欧式投影安排法。

投影通常是采用展开的形式，即布置在同一个平面上（图纸的平面上），如图 2a,6 所示。如图 2a,6 所示之垂直平面在布置时，其地位不变，水平平面则居于新的位置，布在垂直平面的下方；侧立平面置在与垂直平面同样高度的右方。这种展开的图样就叫做投影图。

在繪圖的实际工作中，图样上所繪制的物体不繪出投影平面和投射綫，如图 2,b 所示。

如果表明一个零件，我們須要作出几个零件視圖（投影）（图 3,b）。如果把視圖任意安排（图3a），則很难看懂零件图样，甚至完全不可了解。

把图3,a和图3,b比
較一下，由于正確地安
排了投影图，我們很容
易看懂图样。

要学会理解投影的
安排和投影之間的关
系，起初須使用图 2,6
所示的投射（輔助）
綫。在已获得看图的經
驗后，輔助綫可不必再
使用，因为这些线条会
使图样模糊。




圖3 物体投影圖的正確和不正確的布置

在图样上繪制物体可見的部分須用实綫，而不可見的部分
則用虛綫。如图 4 所示用实綫表示槽鉄的可見輪廓，而我們眼
睛所看不見的槽鉄內形則用虛綫繪制。

我們到現在为止只談到三个投影平面。繪制物体有时用三
个視圖还是不够，因此在工程上需采用六个基本投影平面。




圖2 四邊稜柱體的投影

面（即側面平面）。垂直平面表示前視圖（即主視圖），可以表明物体的高度和寬度；水平平面表示上視圖（即平面圖），可以表明物体的厚度和寬度；側立平面表示左視圖（即側面圖），可以表明物体的高度和厚度。假如我們看一下相合在一個壁角上的二扇牆和一块地板，就非常容易了解這些平面的相互配置。位于我們面前的一扇牆是处在正面的位置，地板則相當于平面，而側面的一扇牆是处在側立的位置。

投影平面的相交线条（是角的稜）叫做座標軸。座標軸用字母X, Y, Z表示；座標起點用字母O表示（图2）。

在繪制图形时，好象把物体放在看图人的眼睛和投影平面之間。物体成直角线条反映在平面上，因而叫做直角投影法。

現在我們來分析一个使用直角投影法的具体例子。在投影平面內設一四邊稜柱（图2），使稜柱各邊與投影平面平行，當視線方向與各平面成直角時，如图2,a箭頭所示，我們就可以在相應的投影面上畫出稜柱的可見的各邊。于是就可得到稜柱的三個投影（視圖）。

我們再回想一下，各投影面是成直角配置的，亦即是互相垂直的（如例中的牆和地板）。但是在图样上繪制物体的直角

很容易看出，图上的构件形状是不正确的。系缆椿基座的四边应为直角形，但所画成的形状都不是直角形的，而是圆形的柱体呈椭圆形状，如果不能正确地理解图画，就不能正确地制造构件，并且还可能与实际形状和尺寸不符。

因此，当设计师要把自己的意图传达给工人时，极少用图画来作为表达的方法。加之，把简单的制作绘成图画往往比绘成图样要困难得多。

§2 直角投影法

直角投影法是工程中用来表示图形的一种方法。用这种方法来绘制的物体，不会使物体的形状和尺寸发生错误。使用这种方法绘制各种构件及其零件既简单迅速而又正确，并且确定出该构件的几何形状。但是直角投影法除了具有肯定的优点外，同时也有很大的缺点：图形缺乏形象的感觉。如果说我们根据图画可以对整个物体产生一种完整的概念，那末运用直角投影法，在每一个投影上却只能表示出物体一面的视图。因此要了解绘制图样上的物体，就需要能够根据各个投影（各个视图）想象出物体的形状。

研究直角投影法时，为了能更清楚地想象出物体的形状和所绘制件的位置，以及养成看图样的能力起见，我们常常须要借助于图画。

用直角投影来绘制物体时，该物体应布成叫做坐标平面的投影平面系统，坐标平面可根据想将物体绘成某种视图来选择。

投影面系统是具有相互垂直稜面的三棱角。这种稜面就叫做投影面（图2）。

投影面用V表示垂直平面，H表示水平面，W表示侧立平

第一章 投影的基本概念

§1 工程圖畫

图画是表达各种不同物体的最簡單而且易懂的形式。看图画不需任何訓練就能理解，因為我們一看到图画，就会对所繪成的物体产生一种完整的概念。但根据图画不一定就能制造出物体来。例如，图1我們一看就毫无疑问地知道是一个用来系住碇泊索和拖索繩端的系纜椿形状和裝置。由图上我們可清楚地見到系纜椿是由一块基板和二个与基座成一定角度的圓柱所組成。但只知道这点还不能够制造这种制件，因为在图画上沒有标明系纜椿的尺寸和表面的加工方法，同时这个部件是实心的还是空心的，壁厚为多少，在視力所不及的背面，在系纜椿的基座基板边缘上是否有回处等也得而知。




圖1 系纜椿

緒論

表达各种不同建筑物的結構形狀可运用直角投影法繪制而成的草图和图样。

人們憑借图样可以表达制造結構零件和部件时所必需的全部資料。图样可以表明物体应用什么和应当如何制造。

接近似比例徒手繪制的几何图形叫做草图。

图样是按一定的比例尺用繪图仪器繪制而成的几何图形。

上面注有制造零件或产品时的全部必需数据的草图和图样叫做施工图。有时草图用来作为施工图样的材料。假如零件必需按期制好，应先將施工草图（即注有尺寸和有关零件材料和加工的指示的草图）发送到车间。

“原图”（Белки），即用鉛筆在紙上所繪成的图样，通常是存放在設計局，而发送到车间的是照原图复制的晒图（藍图）。

施工图样和草图的用途和內容一样，因此施工图样的閱讀規則也同閱讀草图一样。

施工图样是設計師和工人之間的唯一联系形式。因此，施工图样的清晰和明顯性应达到往后既无需口头解釋、也无需書面解釋的程度。

希望掌握看图样的知識的人，有两个基本任务：

- 1.学会图样上图形表达的規則、方法和习惯画法；
- 2.学会“看”物体及其在图面上的形狀和尺寸。

前　　言

船舶建造質量的好坏和耐久性，在頗大程度上决定于工人的技术修养。

在完成战后斯大林五年計劃的时期中，为了能使具有大量图样的技术書籍成为每个工人的良友和助手，每个工人必須學会閱讀（看懂）图样。

造船业象其他許多工业部門一样，其整个生产过程皆不可脱离图样。

制造船舶結構零件，及其划样、加工、裝配等皆需根据图样来进行。假如不懂图样，工作时就会白白地浪費时间和产生廢品。

本書旨在使工人学会看船舶結構图样。作者的任务不在于說明船舶图样的画法和制訂的規則，但是要学会看船舶图样，必須知道一般的制图原理和船舶制图的特点。因此在本書中对正投影和制图的一般規則作了概括的叙述，而大部分則是介紹船舶图样的規定代号。

A.C. 普加契夫

§ 16 局部投影	63
§ 17 独立部件	63
第三章 閱讀造船图样	72
§ 18 图样上的材料表与标题	72
§ 19 閱讀图样的几个基本規則	74
§ 20 閱讀图样的練习	76
第四章 各种造船图样	84
§ 21 線型图	85
§ 22 总布置图	88
§ 23 金属船体結構图	90
§ 24 图样登記冊	95

目 录

前 言.....	1
緒 論.....	2
第一章 投影的基本概念.....	3
§ 1 工程图画.....	3
§ 2 直角投影法.....	4
§ 3 投影制图的原理.....	10
第二章 图样的习惯画法.....	17
§ 4 图样上的线条.....	18
§ 5 图样尺寸的标注法.....	18
§ 6 比例尺.....	23
§ 7 规定代号.....	24
§ 8 折断线(破裂画法).....	45
§ 9 断面.....	48
§ 10 材料的断面和截面的规定代号.....	54
§ 11 在半投影上的断面.....	56
§ 12 破裂画法.....	57
§ 13 断面的习惯画法.....	58
§ 14 截面图.....	59
§ 15 半投影画法.....	62