

中华人民共和国第六机械工业部

部指导性技术文件

C B / Z 133—74

代替

船体零件加工技术要求

本技术要求适用于碳素钢和902钢焊接零件的制造。

一、矫 正

- 在划线前，对于有明显变形的钢板，应进行矫正，矫正时的环境温度不低于 -25°C 。
- 矫正后，钢板的表面波纹度不得超过表1数值：

表1

钢板厚度	每米长度上波纹度不大于 mm	备注
$\delta = 3 \sim 5$	10	
$\delta = 6 \sim 8$	5	
$\delta \geq 9$	4	

- 型钢经初步矫正后，在每米长度上直线性偏差不应超过 2 mm ，而在整个长度上不应大于 8 mm 。

二、划 线

- 划线前，应清除钢板表面铁锈、垢垢和检查表面有无缺陷，边缘有无裂纹，夹灰等，并核对钢板的牌号、规格是否符合图纸要求。

- 划线时，钢板零件之间，留有最小切割的宽度：

$\delta < 25\text{ mm}$ —— 切割宽度为 3 mm ；

$\delta \geq 25\text{ mm}$ —— 切割宽度为 4 mm 。

- 零件划线离钢板边缘的最小距离：

(1) 在机械切割时 —— $\delta \geq 10\text{ mm}$ 时，最小距离 $< 0.5\delta$ ； $\delta < 10\text{ mm}$ 时，最小距离 $> 5\text{ mm}$ ；

(2) 在气割时 —— $> 5\text{ mm}$ 。

如果经过机械切割或气割之后，边缘要刨削时，则应留有刨削余量。

- 零件划线时，线的宽度为 $0.5 \sim 1\text{ mm}$ 。

- 热弯曲的零件应留有加工和机械性能试验的取样余量。

- 零件划线后，应对轮廓线，构件的连接线，理论线，错开线、折角线、余量线、开口线，对接缝线，肋骨位置线，孔中心线和检查线等加铳点标志。

对铳点要求如下：

第六机械工业部 发布

提出

1974年5月1日 实施

起草

- (1) 轮廓线，切口线铣点间距为 $20\sim50\text{mm}$ ；
- (2) 折角线，每组3个铣点，敲在折角端点。铣点应打在弯曲的内表面；
- (3) 铆钉、螺栓等孔中心线及沿圆周打上铣点。

10. 划过线的全部钢板，要把产品代号、图号、零件号、在船上按装区域或在使用总段建造时的总段号，应用铣点标志在钢板另件右上角，并用油漆划成方框，用文字或符号说明正轧或反轧方向。

对于肋骨号、焊接坡口、刨斜边、余量大小的说明、首尾上下位置等全部说明，在装配时需要某种开口，可用油漆标志出来，同一批船用不同颜色区别。

11. 没有余量的零件划线后，其尺寸偏差规定如下：

- (1) 对直线度偏差 $<1\text{mm}$ ；
- (2) 曲线外形偏差 $\pm1.0\text{mm}$ ；
- (3) 宽度尺寸偏差 $\pm1\text{mm}$ ；
- (4) 对角线尺寸偏差 $\pm1.5\text{mm}$ ；
- (5) 长度 3m 以内偏差 $<1\text{mm}$ ；
- (6) 长度 3m 以上偏差 $<2\text{mm}$ ；
- (7) 防挠材支骨、人孔、手孔、开口等位移的偏差 $\pm1.0\text{mm}$ 。

12. 没有余量的型钢零件应符合型值表（放样间数据）或图纸尺寸、长度偏差规定如下：

- (1) 长度 3m 以内的偏差 $<1\text{mm}$ ；
- (2) 长度 3m 以上的偏差 $<2\text{mm}$ 。

13. 弯曲型钢按样板划线，如没有样板和缺少数据进行初步划线时，应按中和轴计算型钢长度。

弯曲形状复杂的型钢零件，划线时要留有余量。

14. 弯曲形状特别复杂的钢板零件划线时，应留有 $30\sim50\text{mm}$ 余量，冷弯或热弯后，再根据样板作最后划线。

15. 已划线的零件，应按图纸、草图或样板进行检查，并做好耐压壳板（包括耐压液舱）的材质登记。

三、下料

16. 零件在剪冲床下料时，刀间间隙规定如下：

钢板厚度 $1.5\sim4\text{mm}$ 时，刀间间隙为 0.125mm ；

钢板厚度 $5\sim12\text{mm}$ 时，刀间间隙为 0.4mm 。

17. 在剪冲床上切割后不需刨和铣的钢板零件其直边对铣点的偏差 $<\pm1\text{mm}$ ，见图1。




图 1

18. 在剪床上切割的型钢零件，对铣点沿长度的偏差 $<\pm1.5\text{mm}$ 。

19. 钢板在刨之前，用固定在机床刀架上划线盘检查钢板安放在机床上的准确性，将钢板直线边缘刨成直角时，允许偏差 $<\pm 0.5\text{ m m}$ （即不超过半个铣点）并用样板进行检查，见图2：




图 2

20. 将钢板刨成焊接坡口，或刨成斜边时的偏差应符合图纸要求，可用钝角样板检查见图3：
21. 钻头中心对被加工零件表面应保证垂直，钻孔与划线偏差 $<1.0\text{ m m}$ 。
22. 夹层板钻孔时，应压紧，二板间隙 $<2\text{ m m}$ ，下板孔眼对上板孔眼的位移应 $<1.0\text{ m m}$ 。
23. 型材零件的钻孔要在桁架内或垫板上固定进行。
24. 钻孔验收，应检查孔直径，孔中心线与划线偏差、孔的垂直度。
25. 钢板气割前，表面要清除污泥，铁锈、夹渣、漆等。气割后的零件不应有夹层，气泡、砂眼，严重压力氧化铁皮和裂缝等缺陷。
26. 为减少零件在切割时的变形，在工作中应尽量采用下列规则：
- (1) 在钢板上切下大零件时，应先从短边开始切割。
- (2) 在钢板上切割一系列不同尺寸的零件时，应先切割加工精度要求较高的零件，先切割小料，后切割大料。
- (3) 在钢板上切割复杂形状零件时，首先切割较复杂的外形，而且从边上开始。
27. 按钢板厚度和设备性能选取不同切割规范，参考的数据见表2。

表 2

钢板厚度 m m	气割咀号	氧 气 压 力 k G/c m ²	乙 烷 压 力 k G/c m ²	切 割 速 度 (m m/分钟)
5~10	0	3	不小于0.5	400~500
10~20	1	4~5	"	~400
20~30	2	5~6	"	300~400
30~40	3	6~7	"	250~300
40~60	4~5	7~8	"	~250

28. 按铣点切割时，应将铣点留有一半，并应保持加工边缘和检查线的距离。
29. 为减少预热焰的发热量损失，从气咀到被切割的钢板表面距离，应是焰心的长度加1~2.5 m m。
30. 气割用的氧气纯度应不低于99.4%。
31. 零件落料应连续进行，如果临时停顿，应在钢板的不利用处，并且是以后要接着切割的开始

点。

32. 零件下料后应再次矫正，矫正后钢板应符合下列规定：

$\delta = 3 \sim 8 \text{ mm}$, 波纹度 $< 3 \text{ mm}$;

$\delta \geq 9 \text{ mm}$, 波纹度 $< 2.0 \text{ mm}$ 。

三、弯曲

33. 弯曲的环境温度不得低于 -20°C 。

34. 需要开口折弯的零件，在开口角顶处，应钻孔或气割吹圆。

35. 钢板弯曲半径 $R < 10\delta$ 时，应在弯曲部份端缘 $3R \sim 4R$ 处加工成圆角：

当 $\delta < 10 \text{ mm}$ 时， $r = 2 \text{ mm}$;

$\delta \geq 10 \text{ mm}$, $r = 4 \text{ mm}$ 。

见图3




图 3

36. 弯曲比较简单的零件，在弯曲过程中，和成型后用样板检查，也可直接用扁钢弯成样板检查。

37. 弯曲圆柱形钢板用一个样板，在零件若干截面上检查，弯曲圆锥形钢板，最少用二个样板，在零件截面的二端检查。

38. 弯曲后的圆柱和圆锥形零件偏差规定如下：

$\delta < 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 4 \text{ mm}$;

$\delta \geq 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 3 \text{ mm}$ 。

39. 弯曲双曲形状的零件时，应在每挡肋骨位置进行检查，检查偏差 $1 \sim 2 \text{ mm}$ 。

并检查当： $\delta < 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 3 \text{ mm}$ ；

$\delta \geq 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 2 \text{ mm}$ 。

弯曲后的钢板零件，四周边缘线型应和顺。

40. 弯曲形状复杂的零件时，用箱子样板检查箱子上的对角线在交叉处的间距 $< 3 \text{ mm}$ 。

并检查当 $\delta < 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 5 \text{ mm}$ ；

$\delta \geq 10 \text{ mm}$ — 样板与零件的局部间隙 $< 4 \text{ mm}$ 。

弯曲后的钢板零件，四周边缘线型应和顺。

41. 有折角或摺边的零件，用样板或分度规进行检查，板边端部与样板开拢尺的间隙 $< \pm 2 \text{ mm}$ ，在整个长度上检查数量不少于3处。弯曲成型后，在每米长度上局部不平度不应超过 3 mm ，在全长上对样板或直线的偏差不应超过长度的 0.001 。

42. 碳素钢和 $\delta \leq 30 \text{ mm}$ 的902钢的不重要零件，弯曲半径不受限制。