# **VPD**

# **VANTAGE Plant Design System**

工厂三维布置设计管理系统


# PDMS 基础 培训手册



# PDMS 基础

# 数据中心

独立的数据库结构,不依赖第三方数据库。



# 主要优点


- 1. 三维实体建模。
- 2. 专业多用户的工厂设计系统。
- 3. 一个设计模型(数据库)可以输出多种设计图纸,报告。
- 4. 等级驱动。
- 5. 交互设计过程中,实时三维碰撞检查。
- 6. 精确标注。模型修改后,标注自动更新。
- 7. 能强大的可编程宏语言-PML。

# 主要模块(Module)

- 1. DESIGN-三维模型设计
  - DESIGN 中又包括以下几部分:
  - 1) Equipment
  - 2) Pipework
  - 3) Structure
  - 4) Cable trays
  - 5) HVAC
  - 6) Hanger&Support
- 2. DRAFT-平竖面图生成
- 3. ADMINISTRATION-项目用户管理
- 4. ISODRAFT-轴测图生成
- 5. PARAGON-构造元件库

# PDMS 数据库层次(Database hierarchy)

隐藏在 PDMS 强大功能后面的是简单和具有逻辑性的数据库结构,实际上 PDMS 数据库是专门为工厂设计定制的,它基于严格的层次和树状结构搭建。



**WORLD**—建立数据库时,自动生成一个 WORLD。在导航器中只能看到一个 WORLD。

SITE—可以是整个工厂,也可以是一个单元,一个项目。在一个 PDMS 项目中可以有 多个 SITE。

**ZONE**—它不是一个物理分区,而是同类元件的集合,可以当作一个逻辑组。例如 PIPE ZONE,EQUIPMENT ZONE,STRUCTURES ZONE。

**EQUIPMENT,STRUCTURES,PIPES**—指定了类型和名字,这一级下面才是你在图形屏幕中能实际看到的实体。

PRIMITIVE—组成模型的基本体,包括 box, cylinder, dish 等。

#### 数据库基本概念

- 1. Elements-数据库中的每一个项目叫做一个元素,每一个元素都有属性保存它的详细信息,不同类型的元素属性也不同。
- 2. CE=current element 表示当前元素,当前元素可以是一个元素,也可以是元素的集合。
- 3. Types-数据库中的每一个元素都有一个 Type 属性, Type 相同的元素都有相同的属性。
- 4. Owner/Members 从属关系。

#### 导航器(Members List)

- 1. 快速定位功能。
- 2. Members 窗口中的左右箭头表示在数据库中同级前后移动。
- 3. Members List 中一次只能选择一项。
- 4. Control->drawlist。Drawlist 代表在屏幕中出现的所有元素。

#### 视图控制

控制视图的快捷键,小键盘也可以完成旋转缩放功能。

F8=Shaded 实体/线框切换

F9=Border 视图控制显示/隐藏切换

F2=Zoom F3=Pan F5=Rotate Ctrl=加速显示 Shift=减速显示

## 使用鼠标


用鼠标中键的拖动操作视图的 Zoom, Pan, Rotate 。类似于 AutoCAD。

## 存取视图



用鼠标右键点取图标,会出现 save 的弹出式菜单,选中后会将当前显示保存,总共能保存四个视图。用鼠标左键点取图标,就是提取保存的视图。

## 练习一: 进入 PDMS



进入 SAM 项目,以 SAMPLE 的用户名登录,Password 及 MDB 均为 SAMPLE,注意密码是大写的。Module 选择 Design 设计模块。Load from Macro Files 表示进入缺省屏幕。

# 练习二: 了解 Design 设计模块

1. 选择第一个菜单 Design>Equipment...。设备的 Creat 菜单包括:

Equipment- 定义设备名称和定位点。

Primitive- 生成设备管嘴和基本体。

Standard-标准设备的设计模板。

2. 选择菜单 Design->Pipework...。管道的 Creat 菜单包括:

Pipe- 生成管道。

Branch- 生成管道分支。

Component- 生成在线管件。

#### 练习三:了解 PDMS 数据库结构

选择菜单 Display>Members 显示导航器,Members 显示数据库中所有的内容,在 Members 的最高级只有一个 WORLD /\*,练习中应注意 PDMS 的数据库层次关系。


- 1. 选择 SITE /STABILIZER。它包括很多 ZONE,每个 ZONE 一般用于区分不同的专业。
- 2. 选择 EQUIP ZONE。可以看到所有的设备都放在 EQUIP ZONE 下。
- 3. 选择 D1201。设备是由很多基本的实体组成。包括管嘴。



# 练习四:将模型显示到图形屏幕中


首先要定义一个显示区域,就是定义一个 3D Limits box, 这个 box 正好能盛下你想要看到的模型。

- 1. SITE /STABILIZER 作为当前元素(CE)。
- 2. 择 Limits CE。



这时,系统内部生成了一个 3D Limits box, 它包括了 SITE /STABILIZER 中的所有模型,并自动计算了一个比例使这个 box 正好能完全显示在图形屏幕中。


- 3. 在 Members 窗口中选择 Drawlist>Add CE。整个稳定区以缺省的灰色(grey)出现在图形屏幕中。
- 4. Members 窗口中选择 Control>Drawlist,选择 Volumn 按钮可以看到 3D Limits box。
- 5. 改变颜色需要重新加入。下面步骤可以替代第3步。
  - a) 将 EQUIP ZONE 作为当前元件, Drawlist>Add CE with color>green。




- b) 在 Members list 窗口中,用右箭头将当前元件转到 PIPE ZONE,管道选择 银灰色,Drawlist>Add CE with color>cyan。
- c) 用右箭头将当前元件转到 BUILDING ZONE,房屋,Drawlist>Add CE with color>orange。

# 练习五:视图操作

- 1. F9 打开 Border,从 North, South, West, East, Up, Down 各个方向观察模型。
- 2. 用 Zoom 缩放视图。使用 Pan 平移视图。使用 Rotate 旋转视图。旋转的基点是 3D Limits box 的中心点。




- 3. Members List 窗口中选择 E1301, 点取图标菜单 Rotate origin CE, 旋转的基点变为设备 E1301 的定位点。试着旋转模型。
- 4. 还是 E1301,选择 Limits CE 相当于调整了比例,将当前元件正好显示在图形屏幕中。但基点是 3D Limits box 的中心点。
- 5. 用 F8 切换实体与线框模式。
- 6. 返回原来的比例,在图形屏幕中点鼠标右键,在弹出菜单中选择 Limits>Drawlist。



- 7. 窗选视图,在图形屏幕中点鼠标右键,在弹出菜单中选择 Limits>Window。
- 8. 只显示当前实体(CE)的技巧。Remove->All,Add->CE。
- 9. 平移视图, 鼠标中键点屏幕中的一点, 这一点平移到视图的中心。

#### 练习六: ISO 视图

ISO 视图包括 ISO1, ISO2, ISO3, ISO4。分别是图示的四个方向。用鼠标右键菜单分别测试。




#### 练习七: 存取视图

保存四个视图,分别是 Look Down, Look North, Look East, ISO 3。

# 练习八: Member 窗口中的菜单使用


1. Control>Advanced。将选择的单体加到记忆表中(Add memory), 在后面操作中可以随时回到这个层次。



- 2. Control>Resize。改变 Member 窗口尺寸。宽度在 16-60 范围内,高度在 5-19 范围内。
- 3. Goto>Owner。回到上一级。 Goto>Reference。指向当前元素的参考,如果是一个阀门,他首先指向等级,等 级又指向元件库。
- 4. Drawlist。Drawlist 代表图形屏幕中显示的元件列表。 Add CE 和 Remove CE 通常用工具栏中的两个按钮实现。 Remove CE 表示从图形屏幕移出当前元件,并不是从数据库中删除。



#### 缺省颜色设定




缺省的颜色设定见 Setting>Graphics>Colour

CE 是当前元素(Current element),只有基本体(Primitive)才能显示颜色。

与 CE 同一层次的所有元素都是激活的元素 (Active item)。

# 练习九: 自动颜色设置

- 1. Setting>Graphics>Colour。
- 2. 在 Auto Color 栏中选择 Rules...按钮。
- 3. 在 Rule Name 中选择 All Equipment。
- 4. 在 Color 栏中选择绿色 Forestgreen。
- 5. 选择 Insert 按钮插入到 Data Display Rules 栏中。
- 6. 重复上面步骤将 All Piping Branch,All Structure 设置颜色后加入到 Data Display Rules 栏中。
- 7. OK。会到 Colors 对话框。
- 8. 在 Auto Color 栏中设置 ON, 打开自动颜色设置。File->Save 保存颜色设置。



# 练习十: 保存当前显示状态

Display>Save>Form&Display ...。将当前显示状态存成一个二进制文件,下次进入PDMS 时选择 From Binary file。

#### 多视图控制

3D View 同一内容的不同视角。可以平铺显示,也可以 Window->3D View 指定。

#### 区域显示(Volumn)

- 1. 定义 Volumn 范围。
- 2. 显示 Windows>Add within Volumn。


# PDMS 实体

## PDMS 中的基本体 (Primitive)

PDMS 中的基本体是组成 3D 模型的最基本的单元。设备,阀门都是由基本体组合而成的。基本体分为正实体(Solid)和负实体(Negative),负实体用于在正实体上切削。



设备管嘴 作为一种 特殊的基 本体




#### 练习一: 生成基本体

基本体在设备模块中创建。首先生成管理层:

- 1. Creat>Site.命名为 TEST。
- 2. reat>Zone,命名为 EQUIPZONE。
- 3. Design>Equipments 进入设备模块
- 4. Creat>Equipment, 命名为 D1101。
- 5. 生成基本体 Creat>Primitive。试着生成 Cylinder,Box,Dish,Pyramid。

# PDMS 中的属性(Attributes)

PDMS 数据库中的每一个实体(element)都有一套属性,实体类型不同,属性也不完全一样。例如 Box 的尺寸由 XLEN, YLEN, ZLEN 决定,而 Cylinder 由 HEIGH 和 DIAMETER 决定。如下图所示:



原理:在生成一个实体时,PDMS 自动将一套属性拷贝到数据库中,实体类型 (TYPE) 不同,拷贝的属性也不同。

#### 练习二:查询属性

Query>Attributes 显示查询窗口。下面以圆柱体为例说明一些通用的属性: NAME

PDMS 中的所有元素都可以命名,好的命名可以方便用户的查找。如果没有命名,系统会自动提供了一个参考号码(reference number)。参考号码的格式为 nn/mm, nn 和 mm 都是数据库内部的标识号码,PDMS 用这个参考号码来

确认数据库中的每一个实体。在 PDMS 数据库中,命名和参考号码都不允许重复。

#### **TYPE**

实体的类型,一般是四个大写字母,显示在 Member 窗口的左栏。

#### **OWNER**

数据库层次中的不同级别是通过 Owner/Member 关系维护的,也就是从属关系。Owner 指向了当前实体的上一级。

#### **POSITION**

定位点,数据库中的每一个实体都有 POSITION 属性。但这个定位点是一个相对值,它相对于当前实体的上一级 Owner。不同的基本体有不同的原点作为它的定位点,圆柱体的定位点在他的中心。移动一个实体就是要改变它的 POSITION 属性。

#### **DIAMETER**

圆柱体的直径。

#### **HEIGHT**

圆柱体的高度。

#### **ORIENTATION**


方向,圆柱体缺省是立着放的,也就是一端朝上。Orientation 属性可以改变它的方向。

#### LOCK

LOCK 属性决定实体是否能被改变。设置成 TRUE 表示被锁定,缺省是FALSE。

#### **LEVEL**

PDMS 可以为一个对象生成不同的图形,这主要是通过 LEVEL 来控制。 LEVEL 类似于 AutoCAD 中层(LAYER)的概念,PDMS 总共有十个 LEVEL。LEVEL 使用一个范围来表示,如 2 10,表示实体在第 2 到第 10 层都 可以看到。PDMS 的缺省设置是显示第 6 层。



#### **OBSTRUCTION**

障碍级别。2表示硬 hard,如设备本体,1表示软 soft,如检修空间,0表示无障碍,系统内部使用。

#### 用户自定义属性 UDA

- 一般由项目管理员定义,使用方法与 PDMS 属性一样,以冒号开头。
- : COLOUR

# 练习三:修改属性

两种方法

- 1. 用对话框 Modify>Attributes。
- 2. 用命令行 Display>Command Line

#### 注意: 在用命令行修改属性时要注意属性的类型(Attribute Type):

Name 名字: 必须以'/'开头,最长 51 个字符。如/D1101。

Real 实数:如直径,长度等,直接输入实数。

Integer 整数:如障碍级别等,直接输入整数。

Reference 参考:保存与其它元素的联系,输入名字。

Logical 逻辑: 只能是 True 或 False。

Word 关键字: 最多四个大写字母,如实体类型 EQUI, BOX。

Text 字符串: 最多 120 字符(中文 60),必须用单引号括起来,如 DESCRIPTION 'Attribute test'

# 相对位置关系

wrt (with respect to)

# 练习四:精确定位

Position>Explicitly 可以查询和修改元素的精确定位点。当与已存在的设计元素定位时,使用 Positioning Control form,然后用光标选中他们来确定用户要求的位置。如有特殊要求,也可以使用 Lock 锁定按钮固定某一坐标。

注意不同基本体的定位点和 wrt。

#### 练习五: 移动


Position>Relatively 可以移动一个相对距离。

#### 练习六:测量距离

测量两个基本体之间的距离,如果 Type 是 Element,Option 是 Snap,则测量的是两基本体的定位点之间的距离。


#### Ppoint 点

基本体每一个面的中心都有一个指向外面的关键点-Ppoint 点。P0 是基本体的定位点,其他依次是各个面上的点。Ppoint 点主要用于确定基本体的面,方便基本体之间的连接。




# 练习七:显示 Ppoint 点

Setting>Graphics>Representation。选择 Ppoint 按钮



Length 指的是方向箭头的长度,OK 后,选中 update all Graphics。



这时可以看到 BOX 的七个 Ppoint 点,P0 是原点。用 F8 切换到线框模式可以看得更清楚。

# 练习八: 通过 Ppoint 点连接基本体

- 1. 捕捉 Ppoint 点的方法。
- 2. Connect>Primitive>ID point,根据提示分别选择两个基本体的 Ppoint 点。

# 练习九:删除


删除一个层次会删除掉这个层次下面的所有成员。




# 3D 辅助工具(3D Aid Constructs)-网格(Grid)

在 AutoCAD 的 2 D 环境下,网格通过点就可以表现出来,而在三维空间中,必须用线表现网格,并且有 Z 方向的坐标。

选择 Utilities>Construct...弹出 3D 辅助工具菜单栏。



Creat 菜单中内容如下:




## 网格(Grid)


网格有三种形式:线性等距网格,圆形不等距网格,线性不等距网格。



线性等距网格定义对话框:




定位通过 Positioning Control 对话框。




# 特殊基本体

# 拉伸体 (Extrusions)


Extrusions:类似于 panel,作一个封闭环路,给出高度。层次结构如下图:






# 旋转体 (Revolution)

创建顺序是:





- 1. 择旋转轴(Rotation Line)
- 2. 通过选择点得到旋转面(Point on Plane),这时可以把旋转轴当作法线。
- 3. 成环路中的各个顶点。
- 4. 在命令行键入

show !!dbeloopedit

可以显示编辑窗口如右图:

