


“光荣”号于1930年完成改装后，又于1934年至1935年进行了现代化改装。改装的重点是：在首部飞行甲板两舷和岛式上层建筑前后分别加装了乒乓炮。在首部飞行甲板两侧，则加装了弹射器。



照片摄于1937年4月，充分展示了“光荣”号的舰尾雄姿。改装后，它的飞行甲板被加长，直达尾部。二战爆发时在地中海服役，“勇敢”号沉没后立即被调回本土舰队，参加了挪威战役。1940年6月8日，在从挪威撤退驶向斯卡帕湾途中与德国战列巡洋舰“格奈森诺”号和“沙恩霍斯特”号遭遇，它的舰载机来不及起飞，即被德舰279毫米主炮击沉，从而成了有史以来第一艘被舰炮击沉的航空母舰。护航的2艘驱逐舰也同时被击沉。