

3000 米深水半潜式钻井平台船体预密性试验工艺

本工艺根据 3000 米深水半潜式钻井平台船体密性试验大纲要求，对平台具有密性要求的船体部分及作为船体结构一部分的油水箱（柜），在建造过程中对其进行密性试验，以检查该部分焊缝或结构的密性。船体密性试验应经公司质检部门、验船师、船东代表同意和在场时进行。

预密性试验为密性试验中的先行部分。预密性试验可分阶段进行，可根据船体所在部位，结构状况以及试验的方法和要求，选择在不同的生产阶段（如片段、分段、总组）进行试验。

一、 试验方法

本船主要密性试验有：角焊缝充气、抽真空、着色等试验方法。

1. 充气试验

向角焊缝根部注入压缩空气，并达到规定的压力和持续的时间后，通过向被检验的焊缝表面喷涂检验液（如肥皂溶液，在 0℃ 以下应加热），来检查焊缝渗漏情况。

2. 抽真空试验

在被检验的焊缝上喷涂检验液（如肥皂溶液时，0℃ 以下应加热），将真空盒覆盖在焊缝上，通过高速气流形成真空，检验焊缝渗透情况。

3. 着色试验

对被检验的焊缝表面进行预清理，待焊缝表面干燥后，施加可清洗的渗透剂，保持一段时间后，将溶剂拭除，同时在表面喷洒显像剂，以检验焊缝表面缺陷。在涉及预密性试验的阶段，船体结构的焊接、矫正作业应全部结束，并经船东、船检检验并合格。

二、人员要求

1. 实施预密性试验的人员，必须是专门从事此项工作或从事相关工作，能对试验相关内容做出正确判断，并熟练操作的人员。
2. 实施密性试验的焊缝修补人员，必须是经过船级社资格认可考试，并取得证书的焊工。

三、试验前准备

1. 舱室内主要管路、接头、机座等已安装结束；与相邻舱室有密性要求的附件

等也全部装焊结束。

2. 检验部门对船体结构及预舾装件的装配和焊接应测量、检验，并对重要焊缝经无损探伤检验合格。
3. 预密性试验实施前应对实施区域进行打扫清洁，并去除铁锈，使受检焊缝保持清洁和干燥。
4. 对妨碍检视密性的附件、墩木、脚手架等应拆除或移位。
5. 预密性试验时，若外界温度低于 0℃，肥皂水溶液应采取相应的防冻措施。

四、试验程序

试验可根据船体结构不同的位置和建造方法，采用角焊缝充气、抽真空等试验方法进行。在船东、船检认可条件下，局部区域可采用着色等无损检测试验来代替密性试验。

4.1 角焊缝充气试验

4.1.1 该方法主要用于中组、大组阶段实施预密性试验的焊缝。

4.1.2 角焊缝充气试验选用原则：

- (1). 角焊缝充气试验的焊缝必须是不开坡口的双面连续角焊缝。
- (2). 必须是船体水密构件（如水密肋板、隔舱壁等）的角焊缝。
- (3). 角焊缝充气试验的板材厚度必须大于 12mm。

(4). 对穿过水密构件的纵、横向骨材（如球扁钢），其补板必须是整块，不可加焊接接头。

4.1.3 角焊缝充气试验的区域，应是构成舱室边界的各种填角焊接头。填角焊接头的装配精度应符合如下要求：

- (1). 角接接头的间隙应 $\leq 3\text{mm}$ 。
- (2). 构件的垂直度应为 $90 \pm 3^\circ$ 。
- (3). 角焊缝与对接焊缝之间的间距应 $\geq 100\text{mm}$ ，

4.1.4 角焊缝密性试验采用安装连接板形式按图 1，一端在连接板上安装压缩空气进气管接头，另一端在连接板上安装压力表接头，并在焊缝两端开止流孔，用电焊焊死，使被检验角焊缝达到全封闭。




图 1 连接板形式

4.1.5 角焊缝密性试验的检验压力为 0.15MPa~0.2MPa。

4.1.6 角焊缝密性试验及检验方法。

4.1.6.1 开启球阀，压缩空气注入角焊缝根部间隙中，如图 2。当压力表上指针超过 0.15MPa 时，关闭球阀，静压 15 分钟。




图 2 角焊缝充气试验示意图

4.1.6.2 检查压力表指针有否下降。如在静压 15 分钟内有明显下降，则应检查

接头和焊缝的渗漏情况，并寻找压力下降原因。如压力没有下降，可在角焊缝表面涂肥皂液，检查焊缝表面有否翻泡现象，当焊缝上检验液均无产生气泡即视为合格。

4.1.6.3 在试验过程中，如发现有渗漏，见图 3,应用粉笔做出标记，待排气后进行返修，返修焊缝长度应大于 50mm，修补后，对修补区域进行真空试验。




图 3 充气试验时的翻泡现象

4.1.6.4 试验完工后，连接板上压缩空气管子接头和压力表管子接头必须用电焊补满。

4.1.6.5 角焊缝充气试验检查项目，按 3000 米深水半潜式钻井平台密性试验图册要求进行。

4.2 抽真空试验

4.2.1 该方法主要用于中组、大组、总组阶段实施预密性试验的焊缝。

4.2.2 抽真空试验选用原则：

- ①角焊缝或对接缝；
- ②小组、中组、大组阶段的焊缝；
- ③必须是构成舱室边界的船体水密构件。

4.2.3 为了能看清焊缝渗漏情况，真空箱必须是透明的。

4.2.4 抽真空装置按图 4。




图 4 不同位置的抽真空装置

4.2.5 真空试验压力为 0.015~0.02MPa。

4.2.6 真空试验方法，先将肥皂液涂在要检查的焊缝上，将真空罩罩住焊缝。开启球阀，检查箱内焊缝上有否向箱内翻泡，如无翻泡即视为合格。

4.2.7 在试验时，如发现有翻泡渗漏应进行返修，返修焊缝长度应大于 50mm，返修后再进行试验。

4.2.8 真空试验检查项目，按 3000 米深水半潜式钻井平台密性试验图册要求进行。

4.3 着色试验

4.3.1 着色试验是在焊缝表面用喷洒着色剂的方法来显示焊接缺陷的性质、形状和大小。

4.3.2 对局部要求做预密性试验的焊缝，在不能做真空或角焊缝气密试验的状态下可采用着色试验代替。

4.3.3 采用着色试验必须经船检、船东认可。

4.3.4 着色试验检查项目，按 3000 米深水半潜式钻井平台密性试验图册要求进行。

4.3.5 着色试验是一种探伤试验，在此只作为一种辅助措施，只在角焊缝充气试验两端做不到的地方实施。见图 5。

4.3.6 在可以用真空试验取代着色试验的情况下，尽量采用真空试验。




图 5 实施角焊缝充气试验时，两端的预留采用着色试验来检验。

五. 试验检验

5.1 每一阶段试验结束后，试验部门提交书面通知书给质检部门，由质检部门请船东、船检到场进行检查。如检查后未发生渗漏，则船东、船检签字认可，该阶段密性试验结束，样例见图 6。

FR5 SEC.		DWG. NO. XXXXXXXXXXXX
		SHEET 2 /

阶段 : STAGE :	分段阶段 B STAGE								
部门 DEPT.	试验编号 TESTING NO.	操作人员 OPERATOR	检验员 INSPECTOR	日期 DATE	CNOOC 日期 DATE	ABS 日期 DATE	CCS 日期 DATE		
	①								
	②								
	③								

FORM NAME: A4V_INNER

图 6 水密横舱壁分段预密性试验图

- 5.2 如船东、船检在检查时对焊缝某处发现有渗漏，应进行返修，返修结束后，重新对该部位进行密性检查，并提交报告请船东、船检认可。经船东、船检签字认可，该阶段性密性试验结束。
- 5.3 自动焊接焊缝不需要进行密性试验，但可在船东、船检指定的部位进行抽查。
- 5.4 如密性试验图册中标明要进行预密性试验的焊缝，在现场中无法进行，此焊缝应被粘贴压敏胶，禁止涂装，在舱室密性试验合格后在进行涂装。
- 5.5 预密性试验合格的焊缝，可以在舱室试验前被进行涂装。