



简要说明：

2点定位，可根据板厚或构件厚度调节。先定位好固定螺栓，然后再固定可旋转螺栓，这样就把要固定的构件死死卡在构件1和构件2之间了，并且能充分保证其垂直度。建议H1高度为100,H2高度为300或者更大，这样可以固定的扁铁，角钢，球扁钢，T型材约从100—400规格的可以重复使用。

这是本人自己瞎画的，如果有什么不合理的地方，或者更好更方便的大家一起共享一下，学习学习。

龙的船人: xhj25000 设计于2009年2月26日